



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-
סמל המוסד-612929
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר חזון יעקב
כתובת המוסד-טשרניחובסקי 1
טלפון המוסד-088555266
פרטי המנהל/ת-נורית פרץ
תאריך המבדק-ש' 4/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה ,סדקים , נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



1- קיר חיצוני של אולם הספורט. ארון כיבוי האש נמצא עם פינות חדות. ארון כיבוי אש לא תקין. אין ציוד כיבוי אש מתאים בתוך הארון. - - -
4.2-4/2/2023 17: 19 ציוד ומטפי כיבוי אש. מיקום עמדות כיבוי אש יוצבו בצורה שאינה מסכנת את העוברים . הארונות יהיו שלמים ללא קצוות חדים. פתיחת הארון תהיה מהירה בכל מצב



באולם הספורט תותקנה שתי דלתות, לפחות. 2-אולם הספורט. דלת האולם נעולה במנועל בזמן פעילות. מנגנון הבהלה לא נמצא תקין. - - -
11.2-4/2/2023 17: 26 דלתות. הרוחב המזערי הפנוי של כל דלת יהיה 1.10 מ'. רצוי הדלתות תיקבענה בקירות הנגדיים של האולם, כשהן רחוקות זו מזו ככל האפשר ופתחיהן כלפי חוץ, בכיוון המילוט



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות 1-חצר אחורית-פסולת בניין / רשתות ברזל . נמצאו באזור הקונטינר - חצר אחורית. סכנת פציעה. - - -
3.11-4/2/2023 17: 29 ארגון החצר.- מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים




החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או 1-חצר אחורית.- מהמורות בחצר האחורית. סכנת נפילה ופציעה. - - -
3.1-4/2/2023 17: 33 תשתיות. שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון , לא יהיו אלמנטים חדים 1-חצר אחורית-חלקים בולטים בגדר ההיקפית. בחצר האחורית. סכנת פציעה. - - -
3.30-4/2/2023 17: 35 גדר.- המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליהם



החצר תהיה נקייה ממפגעי 1-חצרות מוסד החינוך-גזע עץ בגובה 70 ס"מ בחצר האחורית. שורשי עצים בולטים מעל הרצפה. סכנת נפילה. - - -
3.1-4/2/2023 18: 05 תשתיות. בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



כיתה 2 / ספרייה/ מפגע - אין מנגנון להאטת הדלת של הזפריה. אין תפס בדלתות מוסד החינוך במטרה לתפוס את הדלת בסוף תנועת הפתיחה. - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. 1-גורף מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה



לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות 1-מסדרון. ליד כיתה 3-לוח חשמל ללא סידורי נעילה. - - -
9.1-4/2/2023 18: 12-לוחות חשמל-וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן 1-מפגע גורף-אין מגן אצבעות בצידי השני של הדלת. מפגע גורף- - -
אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, 1-חצרות המוסד. מול משרדי ההנהלה-ספסל לא תקין בחצר המוסד. סכנת פציעה- - -
3.1-4/2/2023 18: 25-תשתיות-. ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם