



מבדקי בטיחות מנהל חינוך-סיכום מבדק שנתי

פרטי המוסד-

סמל המוסד-100103

סוג המוסד-מוסדות ציבור

שם המוסד-פיסגה

כתובת המוסד-דרך ארץ 2

תאריך המבדק-ה' 2/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לצידוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



קומה שניה ובחדר יוזמה. - שלט יציאה מואר להכוונה בעת חירום לא נמצא תקין בעת הביקורת. אין מוכנות מספקת לשעת חירום. - - - מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה -2-דלת יציאת חירום 16: 50 17/2/2023 4-הכנה למילוט-;ותותקן תאורת חירום




ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם -2-. מפגע גורף-הבדיקה השנתית פג תוקף. ציוד כיבוי האש לא נבדק במועד הנכון- - - ציוד ומטפי -ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523 16: 56 17/2/2023 4-4-כיבוי אש



מיקום עמדות כיבוי אש יוצבו בצורה שאינה -1-. קומה שנייה/ מפגע גורף-הסוגרים של ארונות הכיבוי נמצאו שבורים/ לא תקינים- - - פתיחת הארון תהיה מהירה בכל מצב 16: 58 17/2/2023 4-2-ציוד ומטפי כיבוי אש-מסכנת את העוברים. הארונות יהיו שלמים ללא קצוות חדים. פתיחת הארון תהיה מהירה בכל מצב



כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי -2-חדר 10-כבל חשמל בהישג יד. כבל חשמלי לא מקובע בתעלה מתאימה- - - 17: 02 17/2/2023 9-9-חיווט וכבלי חשמל-חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



בכל חלקי הגדר -1-חצר אחורית של המבנה-גדר לא יציבה. שער שירות לא יציב. אלמנטים בולטים בגדר ובשער השירות. סכנת פציעה- - - 17: 05 17/2/2023 3-30-גדר-לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה



עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד -2-קומה שנייה-חירום ציוד ניקיון מאוחסן בארונות שירות/ חירום. אין מוכנות מספקת לשעת- - - -
 17:10 4.3-17/2/2023 ציוד ומטפי כיבוי אש-ולא לצרכי משק וניקיון



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה -2-. חצר אחורית-פסולת בנין וציוד מיותר ברחבת החצר. סכנת פציעה- - - -
 17:12 3.11-17/2/2023 ארגון החצר-ופעילות של תלמידים