

ב' 15/4/2024

בית ספר אחדות
הרב קוק 24 אשדוד רובע ב
611368
088525403

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי


ה' 14/3/2024 8:51



מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
611368	סמל המוסד
בית ספר	סוג המוסד
בית ספר אחדות	שם המוסד
הרב קוק 24	כתובת המוסד
088525403	טלפון המוסד
איילת שלום	פרטי המנהל/ת
ה' 14/3/2024	תאריך המבדק
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן	המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק
	חתימת עורך המבדק

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון חברה לציוד כיבוי חשמלאי בודק חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		✓
	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	14/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
	פעם ב - 5 שנים	14/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים יציבות המבנים יציבות ותקינות סככות והצללות	פעם ב - 1 שנים		✓
	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
	YEAR פעם ב - 5	14/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	14/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	14/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
14/3/2024 8:35	3.9	תשתיות	מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש, הרחק ככל האפשר מבניין מוסד החינוך ומאזורי תנועה ופעילות של תלמידים. אין להתקין מתקני אשפה טמונים בחצרות.	2	חצר	פחי אשפה בשטח החצר קרוב לשטחי פעילות התלמידים מהווה אפשרות להסתתר בתוכם	
14/3/2024 8:38	5.1 7	חלונות סורגים	החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו-1.00 מ' (גובה) ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ". ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוז צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי לחדר. קופסת הניפוז תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.	2	כיתה 10	סורג חלון נמצא משוחרר בחלקו התחתון בבדיקה פיזית	

	מוחקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	כלל הכיתות	2	גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על-ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" (יבדק בבדיקת רישוי.)	תאורה	11. 7	14/3/2024 8:41
	בתפר בין המבנה נצפו מרווחים ומספר רצפות משוחררת	קומה שנייה	2	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	14/3/2024 8:44



דלת מקלט- חסר
תפס להחזקת הדלת
במצב פתוח וגלגלת
להאטת דלת דלת
כיתה +11-12
חסרים מנגנוני האטת
דלת

כיתות

1

הדלתות תצוידנה
באבזר או באבזרים
לצורך המטרות
הבאות: א. מגן
אצבעות בשני צידי
הצירים באזורים
שבהם יש אפשרות
להילכדות אצבעות.
ב. האטת אגף
הדלת במהלך
סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב פתוח.
האבזר יותקן בקיר,
בגובה אגף הדלת
ולא ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין מגן
אצבעות ואלמנט
קיבוע שיותאם
לדלת. ה. בדלתות
קלות של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.

דלתות 5.2
3

14/3/2024
8:46



זוגית דלת שבורה	כיתה 1	2	אין להתקין דלתות מזוגות ע"י זכוכית רגילה. אלא יזוגנו בחומר שאינו מתנפץ	דלתות	5.2 2	14/3/2024 8:48
-----------------	--------	---	--	-------	----------	-------------------