

ב' 15/4/2024

בית ספר המגינים

'חט' הנגב 45 - רובע ג' אשדוד רובע ג

611962


088524878

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

מומנתקן - שי ביאזי		ו' 15/3/2024 9:16
פרטי המוסד	611962	
סמל המוסד	בית ספר	
סוג המוסד	בית ספר המגינים	
שם המוסד	'חט' הנגב 45 - רובע ג	
כתובת המוסד	088524878	
טלפון המוסד	מיקי לוי	
פרטי המנהל/ת	ו' 15/3/2024	
תאריך המבדק	לא	
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	כן	
המבנה מאושר לשימוש	מומנתקן - שי ביאזי	
פרטי הבודק		
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	15/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	15/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	15/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	15/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	15/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	15/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	15/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	15/3/2024	✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	15/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	15/3/2024	✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	ת קדימו	מיקום	הממצא	תמונה
15/3/2024 7:59	5.3	מפגעים קבועים וניידים	מתלי מעילים לא יהיו נמוכים מ-1.80 מטר. במידה והגובה יפחת מ-1.80 מטר יש להתקין מגן.	2	כיתה 22, 23	מתלה מעילים בגובה מטר ללא מגן	
15/3/2024 8:01	5.23	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	דלתות	שירותי בנות קומה ראשונה - חסר מנגנון האטת דלת כיתה 31 - חסר מנגנון האטת דלת דלתות שירותים קומה קרקע חסר מנגנון האטת דלת	
15/3/2024 8:16	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות,	2	כיתה 25	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	

סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.



15/3/2024 8:30	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	קומה שנייה גרם מדרגות דרומי	אלמנט חסר במעקה אלומיניום בגובה 30 ס"מ חד מהווה סכנת פציעה
-------------------	------	--------------------------	--	---	--------------------------------	---

15/3/2024 8:45	3.11	ארגון החצר	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	1	חצר	איזור כניסה-אבנים משתלבות התרוממו ומבנה בטון מסביב לעץ סדוק, דשא סינטטי איכותי מקופל חול ואבנים מפוזרת, סכנת נפילה לילדים במרוצתם / לכידת אצבעות איזור מגרש כדורגל צד ימין - קיימים שני מוקדים מתחת
-------------------	------	------------	--	---	-----	---



לגדר בהם יש
מרווח של 50 ס"מ
סכנת יציאת ילד
ללא פיקוח גדר לא
יציבה בבדיקה
פיזית איזור מגרש
כדורגל צד שמאל -
נזק לרחבת אבנים
משתלבות אבנים
מתנדנדת/ חסרות
ובולטות סכנת
נפילה עמודי
הצללה מונחים
באיזור פעילות
תלמידים







נמצאו מרווחים של
12.5-16 ס"מ
בגדר חשש ללכידת
ראש

גדר היקפית חצר


2

גדר סורגים יש
לייצב בבסיס
בטון. הסורגים
יהיו אנכיים,
במרווחים של לא
יותר מ- 10 ס"מ
בין מוטות סמוכים
ובחוזק הדרוש
למניעת כיפופם.

גדר 3.27

15/3/2024
8:50





מדרגות שבורות
אלמנטים ממתכת
משוחררים פינות
חדות

חצר פנימית

1

החצר תהיה
נקייה ממפגעי
בטיחות קבועים
או זמניים, ללא
בליטות או
שקעים, ולא
ישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג.
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם.

תשתיות

3.1

15/3/2024
8:55



מרווחים בחלונות-
13-15 ס"מ נמדדו
בחלונות
ובמסדרונות-נצפו
מספר זוגיות
שבורות בכיתות
ובמסדרונות

כלל הכיתות
בקומות העליונות

1 חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי
ההתקהלות
ייקבעו באופן
שגובה הסף
שלהם מהרצפה
יהיה- 1.50 מ'
לפחות. במידה
וגובה סף חלון
יפחת מ-1.5
מטר והותקנו
התקנים
ל"הגבהת הסף
או הגבלת פתיחת
החלון, המרווח
הנוצר לא יעלה
על 10 ס"מ.
רוחב אדן החלון
כלפי פנים לא
יעלה על 4 ס"מ
למניעת ישיבה.
חלונות יזוגו
בחומר שאינו
מתנפץ

15/3/2024
9:03 5.13 חלונות סורגים

חסר שילוט יציאה
מואר הכנה לחירום

דלתות יציאה
מהבמבנה
ובקומות

2 מסלולי המילוט
ישלטו בשלטים
סטנדרטיים
המצביעים על
כיוון היציאה.
מעל כל פתחי
המילוט, הכניסות
לחדרי המדרגות
ושערי היציאה
החיצוניים יוצבו
שלטי יציאה
ותותקן תאורת
חירום;

15/3/2024
9:06 4.17 הכנה למילוט




חסר תפס-
להחזקת הדלת
במצב פתוח בכול
הדלתות, מגני
אצבעות חסרים. -
נמצא אלמנט בולט
על דלת מקלט לא
שייך למנגנון
. כולשהו

מקלט

הדלתות תצוידנה
1 באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם
יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף
הדלת במהלך
סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב
פתוח. האבזר
יותקן בקיר,
בגובה אגף הדלת
ולא ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת.
ה. בדלתות קלות
של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.

15/3/2024 5.23 דלתות 9:11



מאוחסנים פריטים-
שלא שייכים למהות
האולם

אולם ספורט

2

אין להשאיר
באולם מתקנים
ניידים
המאפשרים
טיפוס (סולמות,
פיגומים וכד') לא
יהיו מתקנים
ניידים
המאפשרים
טיפוס (סולמות,
פיגומים וכו') אין
לאחסן ציוד
שאינו שייך
למהות תפקוד
האולם

מתקני ספורט 11.1
3

15/3/2024
9:23

מרווח שוליים 150
ס"מ נמוך ממרווח
נדרש

אולם

2

ישמרו שולים
נקיים ברוחב
מינימאלי של:
(כדורגל, קט רגל
וכדור עף 3-
מטר) (כדורסל-
2 מטר). (כדור יד
2- מ' לרוחב
האולם, 1 מ'
לאורך האולם).
עצמים בולטים,
ברזיות,
הידראנטים,
עמודי תאורה,
לוחות חשמל
כיו"ב - יורחקו
משולי מגרשי
הספורט.

ארגון אולם 11.1

15/3/2024
9:26

חסרים מסעדי יד
בשתי גרמי
המדרגות
התחתונות

אולם ספורט

2

מסעדי יד יותקנו
משני צידי מהלך
המדרגות .

מעקים
ומסעדים 5.36

15/3/2024
9:30



מעקה אולם בעלי
מרווחים 14-16
ס"מ

אולם ספורט

2

גדר סורגים יש
לייצב בבסיס
בטון. הסורגים
יהיו אנכיים,
במרווחים של לא
יותר מ- 10 ס"מ
בין מוטות סמוכים
ובחזק הדרוש
למניעת כיפופם.

גדר 3.27

15/3/2024
9:32