



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר חזון יעקב

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר חזון יעקב	13/03/2024	ליאור אב הבית	3.22	שבילים	2	חצר אחורית	אבנים משתלבות שקועות ובולטות במסלולים ההליכה	לפס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר חזון יעקב	13/03/2024	ליאור אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר	האיזור נמצא בבנייה לצורך פתיחת דלתות והתקנת מקלט בחצר. נמצאו אלמנטים חדים במסגרות הדלתות, והושארה פסולת בניין בחצר	להסיר אלמנטים חדים/ למגן. להוציא פסולת בניין	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר חזון יעקב	13/03/2024	ליאור אב הבית	3.13	ארגון החצר	2	חצר	מאחורי המיגונית קיים איזור מסתורללא הגבלת גישה	להגביל גישה למניעת מסתור ילדים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר חזון יעקב	13/03/2024	ליאור אב הבית	11.8	חשמל	2	אולם ספורט	ארון חשמל בגובה נמוך עם קצוות חדים ודלת שבורה.	להוציא מחוץ לאולם ספורט	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר חזון יעקב	13/03/2024	ליאור אב הבית	11.1	ארגון אולם	2	אולם ספורט	מרווח שולים 80 ס"מ נמוך ממרווח זולים מינימלי	לתכנן מחדש מרווחי אולם	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר חזון יעקב	13/03/2024	ליאור אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות כיתות	חלק ממגנוני ההאטה לא מכוונים למניעת טריקה	לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר חזון יעקב	13/03/2024	ליאור אב הבית	4.6	מסדרון	1	קומה שנייה	ארון כיבוי אש וארון חשמל בגובה מטר ללא הגנה בחלקו התחתון מהווה חשש לפגיעת ראש לילדים במרוצתם	למגן חלק תחתון/ להגביל גישה מתחת לארון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר חזון יעקב	13/03/2024	ליאור אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	דלת מקלט- חסר מגן אצבעות ותפס להחזקת הדלת במצב פתוח. דלת שירותי בנות -קומה קרקע חסר מגן אצבעות צד חיצוני דלת חדר אנגלית קומה שנייה - חסר מגן אצבעות צד חיצוני	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר חזון יעקב	13/03/2024	ליאור אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	שירותי בנים קומת קרקע קומה שנייה	תא שירותים בו הקרמיקה התנתקה מהקיר נמצאו אלמנטים חדים	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	