

15/4/2024 ב' יסודי חדש רובע ט"ז

אפרסק 7 אשדוד רובע ט"ז

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ד' 20/3/2024 17:40		מומנתקן - שי ביאזי
		פרטי המוסד
בית ספר	סוג המוסד	
יסודי חדש רובע ט"ז	שם המוסד	
אפרסק 7	כתובת המוסד	
ד' 20/3/2024	תאריך המבדק	
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	
כן	המבנה מאושר לשימוש	
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק	
	חתימת עורך המבדק	



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים		
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים		
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציד כיבוי	פעם ב - 1 שנים		
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים		
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-הצנחנים או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה			
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים		
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
20/3/2024 17:11	3.1	תשתיות	החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם .	1	חצר / חלונות המבנה	נמצאו מספר רב של יונות אשר רובצות על חלונות המבנה ומפרישות לשלשת לחצר בנוסף נמצאו מספר פגרי יונות באיזור פעילות תלמידים. סכנת זיהומים / תבאורתית	





כלל החלונות
במבנה ללא כל
מגביל פתיחה
וללא סורגים

כלל חלונות
המבנה פנים
וחוץ

1 חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי
ההתקהלות
ייקבעו באופן
שגובה הסף

חלונות סורגים

5.1
3

20/3/2024
17:15



שלהם מהרצפה
יהיה- 1.50 מ'
לפחות. במידה
וגובה סף חלון
יפחת מ-1.5 מטר
והותקנו התקנים
ל"הגבהת הסף או
הגבלת פתיחת
החלון, המרווח
הנוצר לא יעלה
על 10 ס"מ. רוחב
אדן החלון כלפי
פנים לא יעלה על
4 ס"מ למניעת
ישיבה. חלונות
יזוגו בחומר שאינו
מתנפץ



ממד קומה -
ראשונה מכלי
שתייה בממד
קומה ראשונה לא
מקובעים לקיר . -
פסי מתכת בכל
הקומות נמצאו עם
קצוות חדים

ממ"דים

1

חלקי מבנהו של
המקלט, לרבות
ארובות וצינורות
סינון, תעלות
וצינורות אוורור,
ספי כניסה, דלתות
פתחי החירום
וכיו"ב לא יהיו
מכשול או מפגע
בטיחותי
לתלמידים הנעים
בשטח וייבנו באופן
שתלמידים/ ילדים
לא יוכלו לטפס
עליהם.

20/3/2024 17:22
6.5 מבנה



הכול דלתות
הממדים חסרים
תפס להחזקת
הדלת במצב פתוח

ממ"דים

1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם יש
אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב
פתוח. האבזר
יותקן בקיר,
בגובה אגף הדלת
ולא ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה.

5.2 דלתות
3

20/3/2024
17:24

קומה שנייה -
במעבר בין אגפים
נבנת חומה בגובה
136 ס"מ קיימת
אפשרות ישיבה על
החומה ונפילה

מעברים בין
אגפים

1 אין להציב ציוד
הניתן לטיפוס עליו
בצמוד למקומות
עם הפרשי גובה
(חלונות, מעקים
..(וכיוב

5.1 מפגעים
2 קבועים וניידים

20/3/2024
17:32


מטה. קומה
שלישית- במעבר
בין אגפים נבנו שתי
חומות בגובה 167
ס"מ קיימת
אפשרות ישיבה על
החומה ונפילה
מטה.





20/3/2024 17:33	4.1 7	הכנה למילוט	מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט,	2	בקומות	נמצאו מספר שלטי יציאה מוארים שבורים הכנה לחירום
--------------------	----------	-------------	---	---	--------	--

הכניסות -לחדרי
המדרגות ושערי
היציאה החיצוניים
יוצבו שלטי יציאה
ותותקן תאורת
חירום;



20/3/2024 17:36	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	2	קומה שנייה	נמצאו 3 סדקים בכיתה בקומה שנייה
--------------------	----------	--------------------------	--	---	------------	---------------------------------------