

ב' 15/4/2024

בית ספר מע"ר יסודי חדש

כינור 31 אשדוד רובע מע"ר

614008

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ה' 28/3/2024 15:18

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד

614008

סמל המוסד

בית ספר

סוג המוסד

בית ספר מע"ר יסודי חדש

שם המוסד

כינור 31

כתובת המוסד

טל עידו מלול

פרטי המנהל/ת

ה' 28/3/2024

תאריך המבדק

לא

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0

כן

המבנה מאושר לשימוש

מומנתקן - שי ביאזי


פרטי הבודק

חתימת עורך המבדק



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	✓
	פעם ב - 1 שנים		
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	28/3/2024	✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים		
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	28/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	28/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	28/3/2024	
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
28/3/2024 14:14	16. 2	דרכי מילוט	שלט מואר במילה "יציאה" יהיה מעל דלתות היציאה.	2	דלתות כניסה	חסר שילוט יציאה זוהר מעל הדלתות	
							
28/3/2024 14:16	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	חדרי ספח כניסה למבנה	חסר מגני אצבעות צד חיצוני	



בין הקיר למעקה-
קיים מרווח של 16
ס"מ -מעקה נמצא
לאחר נזק.

מדרגות חיצוני
חירום

1, 1 יש להתקין מעקה
בגובה של 1.10
מ' לפחות בכל
מקום בבניין מוסד
החינוך או בחצר
שבו הפרשי הגובה
בין מפלסים
סמוכים עולים על
50 ס"מ ובכל
מקום שבו מספר
המדרגות עולה
על שלוש.

מקרים
ומסעדים 5.2
9 28/3/2024
14:49



משטח דשא סינטטי
לא מוצמד לקרקע
קצוות משוחררים
עלולים לגרום
לנפילה. -משטח
גומי לאבן משתלבת
נמצא לא מפולס
במספר מקומות


חצר

1 החצר תהיה נקייה
ממפגעי בטיחות
קבועים או זמניים,
ללא בליטות או
שקעים, ולא
ישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג .
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם .

תשתיות

3.1

28/3/2024
14:56



נמצאו הפרשי גבהים של 50-70 ס"מ בחצר. נמצא אפשרות נפילה

יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.

28/3/2024 14:59
5.2 9
מעקים ומסעדים



בחלונות עם-
מגבילי פתיחה
נמדדו מספר
חלונות בעלי
מרווחים 11-20
ס"מ . -חלונות
בממד אין מגבילי
פתיחה. -מספר
חלונות ללא מגביל
פתיחה

חלונות כיתות

1 חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי
ההתקהלות
ייקבעו באופן
שגובה הסף
שלהם מהרצפה
יהיה- 1.50 מ'
לפחות. במידה
וגובה סף חלון
יפחת מ-1.5 מטר
והותקנו התקנים
ל"הגבהת הסף או
הגבלת פתיחת
החלון, המרווח
הנוצר לא יעלה
על 10 ס"מ. רוחב
אדן החלון כלפי
פנים לא יעלה על
4 ס"מ למניעת
ישיבה. חלונות
יזוגנו בחומר שאינו
מתנפץ

חלונות 5.1
סורגים 3 28/3/2024
15:17