



## כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מעלות

| מס"ד | אתר              | תאריך      | שם מתלווה<br>מטעם המוסד<br>ותפקידו | בחר<br>סעיף<br>ליקוי | תחום                     | קדימות<br>המפגע | מיקום<br>המפגע           | תאר את המפגע                                                                                                                                                                    | המלצה<br>לטיפול                                                                                             | גורם מטפל                  | גורם<br>מבצע   | תת<br>מחלקה<br>באחזקה | תת מחלקה<br>בחינוך | שם עורך<br>המבדק      | סטטוס בוצע<br>כן/לא מספר<br>קריאה<br>במוקד |
|------|------------------|------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | בית ספר<br>מעלות | 27/03/2024 | ישראל אב<br>הבית                   | 5.10                 | מפגעים קבועים<br>וניידים | 2               | מסדרונות                 | פינות פלסטיק מותקנים על<br>פינות הקירות בחלק התחתון<br>נמצאו במספר מקומות חוסר<br>בפנלים חשש לפציעה ברגלים                                                                      | להשלים<br>פנלים בכול<br>המקומות                                                                             | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>אחזקה   | שיפוצים               |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 2    | בית ספר<br>מעלות | 27/03/2024 | ישראל אב<br>הבית                   | 5.10                 | מפגעים קבועים<br>וניידים | 2               | כיתה 39                  | קיר חיצוני בבדיקה ויזואלית עם<br>סימני סדרים לכול אורך הקיר,<br>קיימת חדירת מים לכיתה                                                                                           | בדיקת<br>קונסטרוקטה,<br>איטום                                                                               | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>אחזקה   | איטום                 |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 3    | בית ספר<br>מעלות | 27/03/2024 | ישראל אב<br>הבית                   | 3.1                  | תשתיות                   | 1               | חצר                      | נמצאו נזקים בחצר כתוצאה<br>מעבודות בנייה של הממד.<br>ספסל עקור, שביל אבנים<br>משתלבות שקועות, חלקי עץ<br>פזורים, רשתות ברזל, צמיגים<br>לא מלאים בחול                            | לתקן, להסיר                                                                                                 | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>אחזקה   | אחזקה                 |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 4    | בית ספר<br>מעלות | 27/03/2024 | ישראל אב<br>הבית                   | 6.2                  | שגרה (לא<br>בחירום)      | 1               | מקלט                     | המקלט משמש חדר פעילות עם<br>משקולות שמונחים על סטנדים /<br>ארונות מדפים חשש מנפילה                                                                                              | למנוע כניסה<br>ללא ליווי.<br>למצוא פיתרון<br>למשקולות<br>למניעת גישה<br>לילדים                              | מנהל/ת המוסד<br>ניהול עצמי | מוסד<br>חינוכי |                       | אב בית             | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 5    | בית ספר<br>מעלות | 27/03/2024 | ישראל אב<br>הבית                   | 9.5                  | מפסקים<br>ושקעים         | 1               | כיתה 18                  | שקעים לא מקובעים לקיר                                                                                                                                                           | לקבע                                                                                                        | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>חשמל    |                       |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 6    | בית ספר<br>מעלות | 27/03/2024 | ישראל אב<br>הבית                   | 5.10                 | מפגעים קבועים<br>וניידים | 2               | חדרי<br>שירותים          | פתחי ביקורת ללא מכסה<br>במספר חדרי שירותים רגל<br>עלולה להיתפס<br>-שירותים ליד כיתה 32 אריחי<br>קרמיקה נמצאה עם חלקים<br>חדים<br>- משקופים רקובים מחלודה<br>נמצאו עם חלקים חדים | להשלים<br>חוסר בכול<br>חדרי<br>השירותים<br>לסגור קיר /<br>להסיר<br>חלקים חדים<br>להסיר<br>משקופים<br>חלודים | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>אחזקה   | שיפוצים               |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 7    | בית ספר<br>מעלות | 27/03/2024 | ישראל אב<br>הבית                   | 5.3                  | מפגעים קבועים<br>וניידים | 1               | כיתה 32                  | מתלי מעילים ללא מגן מתחת<br>לגובה מינימלי                                                                                                                                       | למגן /<br>להגבהה                                                                                            | מנהל/ת המוסד<br>ניהול עצמי | מוסד<br>חינוכי |                       | אב בית             | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 8    | בית ספר<br>מעלות | 27/03/2024 | ישראל אב<br>הבית                   | 5.5                  | מפגעים קבועים<br>וניידים | 1               | כיתה<br>מספרה, 36<br>35, | ארון לא מקובע לקיר למניעת<br>התהפכות<br>מיכלי מים בממדים לא מקובעים<br>לקיר ובנוסף חסרים ברזים<br>לשימוש במיכל מים בחירום                                                       | לקבע.<br>להשלים ברזי<br>מים                                                                                 | מנהל/ת המוסד<br>ניהול עצמי | מוסד<br>חינוכי |                       | אב בית             | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |

|    |               |            |               |       |       |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |        |                    |
|----|---------------|------------|---------------|-------|-------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|--------------------|
| 9  | בית ספר מעלות | 27/03/2024 | ישראל אב הבית | 5.23  | דלתות | 1 | דלתות     | כיתות 17, 5, 18, כל דלתות השירותים- חסר מנגנון האטת דלת.<br><br>במספר כיתות - מנגנון האטה לא מתפקד.<br><br>בכול דלתות הממ"ד - חסר מגן אצבעות ותפס להחזקת הדלת<br><br>דלתות אגף חטיבה צעירה מאובזרות בדלתות ממד כבדות ללא תפס למניעת פגיעה<br><br>דלתות יציאה, דלת כניסה לאולם תפילה - חסר מנגנון האטה | להשלים ציוד לכוון מנגנוני האטה הכול הכיתות להשלים תפס לדלתות ממד                                                                                                                                                                 | מנהל/ת המוסד ניהול עצמי | מוסד חינוכי | אב בית | מומנתקן - שי ביאזי |
| 10 | בית ספר מעלות | 27/03/2024 | ישראל         | 13.13 | רעש   | 2 | חדר נגרות | קיים בסדנה כלי עבודה חשמליים, קומפרסור לחץ אוויר ועוד.<br>מונחים קרשי עץ מפוזרים בחדר המלכה מהווים מטען אש.<br>חסר דלת יציאת חירום מהחדר מלכה                                                                                                                                                         | 1. נדרשת בדיקת רעש מזיק<br><br>2. יש צורך להוציא מחדר קומפרסור למניעת רעש מזיק.<br><br>3. להשלים ציוד מגן אישי לצוות הדרכה ולתלמידים<br><br>4. לסדר את חדר המלכה ולצמצם חלקי עץ מיותרים<br><br>5. להתקין דלת נוספת ליציאת חירום. | מנהל/ת המוסד ניהול עצמי | מוסד חינוכי | אב בית | מומנתקן - שי ביאזי |