

ב' 15/4/2024

בית ספר מרכז מרו"ם

הרב שאולי 8 אשדוד רובע ד

613620

088657547


מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

שמואל קצוקר		א' 31/3/2024 14:18
פרטי המוסד		
סמל המוסד	613620	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר מרכז מרו"ם	
כתובת המוסד	הרב שאולי 8	
טלפון המוסד	088657547	
פרטי המנהל/ת	גלית דבח	
תאריך המבדק	ג' 12/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	12/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	12/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	12/3/2024	✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נזק) כדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	12/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	12/3/2024	✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצב	תמונה
12/3/2024 10:09	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	שירותי בנות קומה שנייה	פינת קיר חסרה עם הקרמיקה קיימת פינה חדה	
							
12/3/2024 10:12	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	1	כיתות	במספר כיתות הארונות לא מקובעים לקיר	



נעוצים בקירות
מסמרים/וויס
בגובה 120 -
100 ס"מ . סכנת
פגיעה

מסדרונות

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטון") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים קבועים
וניידים

5.1
0

12/3/2024
10:20



חסרים שלטי
לציאה מוארים
בקומות

מסדרונות

שלט מואר במילה 2
"יציאה" יהיה
מעל דלתות
היציאה.

דרכי מילוט 16.
2

12/3/2024
10:22

קיים מספר רב-
של מנגנוני האטה
לא מכוונים ונמצא
חוסר של מנגנוני
האטה. - דלת
כיתה 202 מגן
אצבעות קרוע

דלתות כיתות 1, 1

הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם
יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו.
ג. מעצור דלת
במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה.

דלתות 5.2
3

12/3/2024
10:29



קיימים סדקים על
ריצפת המגרש.
קיימת אפשרות
לנפילת ילד בריצה

מגרש כדורגל

1

מגרשי הספורט
יהיו תקינים,
שלמים, ללא
מפגעים

מגרשי ספורט

3.5
2

12/3/2024
10:34

עמוד תאורה נראה
עומד עקום ובנוסף
פח הגנה נמצא עם
קצוות חדים

חצר

1

החצר תאורגן
באופן שיבטיח
בטיחות מרבית
בעת תנועה
ופעילות של
תלמידים

ארגון החצר

3.1
1

12/3/2024
10:40



טלוי מוצג מעץ
בחלל המדרגות
חשש לנפילתו /
חלקים ממנו

חדר מדרגות

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטון") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים קבועים
וניידים

5.1
0

12/3/2024
10:50