



סיכום מבדק שנתי – מבדקי בטיחות מנהל חינוך בית ספר אולפנא לבנות – ע"ש הרב שאולי

א' 26/11/2023

בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי

שד' פתח תקווה 14 אשדוד אשדוד רובע ט

640581

088651595

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-640581

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי

כתובת המוסד-שד' פתח תקווה 14 אשדוד

טלפון המוסד-088651595

פרטי המנהל/ת-שלומית אשואל

תאריך המבדק-ה' 9/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1 -
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5 -
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק') החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1 -
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



1-גדר מערבית-פתח גדול בגדר. אפשרות לעבור דרך הגדר. אלמנטים בולטים בגדר. סכנת פציעה- - -
3.30-17/2/2023 21:55-בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה



חצרות מוסד החינוך. מספר-גופי תאורה ישנים - על עמודים גבוהים, ללא מכסה/ כיסוי שלם. סכנת התחשמלות- - -
9-7-18/2/2023 6:37-מנורות גופי תאורה-גופי התאורה בחדרי השירותים ובחצר יהיו מטיפוס מוגן-מים-1-מוקדים



הדלתות 1-מבנה הראל ומבנה שלם-דלת כניסה למבנה ללא מנגנון האטת דלת מתאים. סכנת פציעה באצבעות- - -
תצוידנה באבזר או באבזורים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של
5-23-18/2/2023 6:40-דלתות-שירותים נדרשת הגנה מתאימה



מבנה הראל - ליד הספרייה. -לוחות החשמל ללא סידורי נעילה מתאימים. מפסקי החשמל בהישג ידם של תלמידים- - -
יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים וללוחות-1-מפגע גורף בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים
9-1-18/2/2023 6:44-לוחות חשמל-(ראשי/קומתי ואגפי)



אחסון חומרי ניקוי וציוד ניקיון בארונות כיבוי או ארונות חירום אחרות. חומרי ניקוי בהישג יד. סכנת פציעה - - -
4-3-18/2/2023 6:47-ציוד ומטפי כיבוי אש-עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון-1-מבנה הראל (מפגע גורף)-מוכנות לא מספקת בשעת חירום



-דלת הרחבה ללא אביזרי בטיחות. דלתות מוסד החינוך ללא תפס מתאים המיועד לתפוס כנף הדלת בסוף תנועתה. - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. 1-מבנה שלם - רחבה מרכזית
ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע
ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
5.23-18/2/2023 6:56-דלתות-שיותאם לדלת. ה.




כיתה 1/25 במבנה שלם. - מתלי מעילים נמוכים מהנחיות המשרד לעיל. המתלים ללא הגנה מתאימה. סכנת פציעה. - - -
5.3-18/2/2023 6:58-מפגעים קבועים וניידים-מתלי מעילים לא יהיו נמוכים מ-1.80 מטר. במידה והגובה יפחת מ-1.80 מטר יש להתקין מגן-1-מפגע גורף



חדר מורים - מבנה שלם. מסדרון - מפצל חשמל / כבל מאריך זמני. כבל חשמלי לא מקובע- נמצא מונח על הרצפה. - - -
9.9-18/2/2023 7:02-חיווט וכבלי חשמל-כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים-1-מבנה הראל



ארונו, ספריות וכונניות יהיו 1-בנין הקריה-התהפכות ופציעה ארון לוקרים מתכתי לא מקובע לקיר. סכנת - - -
5.5-18/2/2023 7:05-מפגעים קבועים וניידים-מקובעים למניעת התהפכות



אריחי אבן / חיפוי קירות חוץ לא יציב ומתפרק במספר מוקדים. טיפול נקודתי באבנים מתפרקות. סכנת פציעה - - -
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות -2. קירות חיצוניות במבני מוסד החינוך. מאריחים נופלים
5.10-18/2/2023 7:09 מפגעים קבועים וניידים. תלויות ומפגעי תשתית אחרים



הגדר ההיקפית ליד מבנה הקריה נמצאה רופפת ולא יציבה. הגדר ההיקפית ניזוקה מעבודות הבניה הסמוכות. סכנת - - -
גדר רשת תהיה מתיל מגולוון או מצופה חומר פלסטי. רוחב משבצות הרשת יהיה 5 ס"מ לכל היותר, כדי למנוע אפשרות טיפוס. הקצה התחתון -1-מזרחית למבנה הקריה-פציעה
-של הרשת ישוקע בקרקע, ויחובר אל בסיס בטון או בפרופיל אופקי סמוך לקרקע. הקצה העליון לא יהיה חופשי, כי-אם יחזק בפרופיל ברזל אופקי. לא תהיה רשת מפותלת כגדר
3.28-18/2/2023 7:13 גדר



ספסלי ישיבה צמודים לגדר ההיקפית. גובה הגדר ההיקפית ממדרג רגל הנו 110 ס"מ בלבד. סכנת טיפוס ופציעה- - -
3.26-18/2/2023 7:15 גדר-הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע משני צידי הגדר, הגובה יימדד מעל לנקודת מדרג רגל-1. ברחבת הכניסה אל בית הספר

