



## סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

### פרטי המוסד-

סמל המוסד-614966  
סוג המוסד-בית ספר  
שם המוסד-בית ספר אורות  
כתובת המוסד-שבט בינימין 19  
טלפון המוסד-088663500  
פרטי המנהל/ת-הרב יואל רפאל דרמון  
תאריך המבדק-ג' 28/2/2023  
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא  
המבנה מאושר לשימוש-כן  
פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-



## מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-שנים 1 - פעם ב-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים -
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1 -
- חברה לציד כיבוי-פעם ב - 1 שנים -
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים -
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים -
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים -
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים -
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5 -
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים -
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים -
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים -
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים -
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1 -
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים -


## מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




לוחות חשמל לא יהיו -1. מסדרונות מוסד החינוך. מקלטים. כיתות לימוד. לוחות חשמל ללא סידורי נעילה מתאימים. - - -  
עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות,  
9.1-4/3/2023 19: 40 לוחות חשמל-מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים




לוחות חשמל לא יהיו עשויים -1-מקלט מספר 35. חדר 34. חדר 32-חוטי חשמל גלויים בלוחות החשמל. סכנת התחשמלות. - - -  
מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות,  
9.1-4/3/2023 19: 43 לוחות חשמל-מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים





ור יהיו מוגנים ויותר בזהם תריס מגן פנימי או מכסה



1615 כיתה 1-1. הפרעה או מכשול או פנויות מכל מכשול או הפרעה 1-1. כיתה 1516



20/3/2023-5 קבועים וניידים. התהפכות



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, 1-ליד כיתה 24-קרמיקה לא שלמה/ מתפרקת. סכנת פציעה- - -  
 5.10-4/3/2023 20: 03 מפגעים קבועים וניידים.-רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



מנורות וגופי -גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית-1-מבנה ג-גופי חשמל לא מוגנים מפגיעה פיזית. סכנת פציעה- - -  
 9.8-4/3/2023 20: 05 תאורה



-מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים-1-מגרש כדורסל-עמודי כדורסל ללא הגנה מתאימה. סכנת פציעה- - -  
 3.52-4/3/2023 20: 23 מגרשי ספורט




השער יהיה באופן שלא יהיה אפשר לטפס עליו או לזחול-1-שער ראשי-אפשרות זחילה מתחת לשער. סכנת פציעה- - -  
 3.38-4/3/2023 20: 26 שער-מתחתיו וגובהו יהיה בגובה 2 מטר



המרחק ממשטח-1-גדר היקפית. מפגע גורף-קופינג בין הגדר לבין הקורה/ קיר התפרק. סכנת פציעה. סכנת הילכדות- - -  
 3.29-4/3/2023 20: 30 גדר.-הבטון שעליו מותקנת הגדר עד הקצה התחתון של פרופיל הגדר לא יעלה על 10 ס"מ



לא יהיו מפגעי תשתית-1-מעקות הגגות במוסד החינוך. מפגע גורף-הקופינג מעל המעקות של הגגות מתפרק. סכנת פציעה- - -  
 5.10-4/3/2023 20: 33 מפגעים קבועים וניידים.-בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



1-דלתות מוסד החינוך. שערי יציאה-אין תפס ייעודי במטרה לתפוס כנף הדלת בסוף תנועתה. סכנת פציעה באצבעות- - -  
 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך  
 סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות  
 5.23-4/3/2023 20: 37-דלתות-קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה