



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-611368

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר אחדות

כתובת המוסד-הרב קוק 24

טלפון המוסד-088525403

פרטי המנהל/ת-אושרית לוטטי

תאריך המבדק-ב' 23/1/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבדק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לצידוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, 2-ספריה-לא נמצא מטף בתוך הספריה. אין מוכנות מספקת לשעת חירום- - - - תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזורים 1-חדר 12, חדר שילוב וחדר יועצת-לא הותקן מגן אצבעות לפי ההנחיות לעיל- - - - לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר - יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות פיקוד העורף 1-קומה שניה ושלישית- אין יציאת חירום בקומות העליונות של המבנה. סכנת הילכדות. אין מענה מספק לשעת חירום- - - - שגרה - והוראות הבטיחות, בזמן שגרה יגברו הוראות הבטיחות תוך כדי מתן אפשרות מהירה לעבור למצב חירום. כקיבוע או סורגים על חלונות מילוט, ומניעת טיפוס על סולמות



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים 2-גרם המדרגות-לבני זכוכית שבורים בגרם המדרגות. סכנת פציעה- - - - 5.10-מפגעים קבועים וניידים-תשתית אחרים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי



לא 1-דלת כניסה במקלט של קומה מיוס 1-פלח מתכתי בולט מהמשקוף. בכניסה אל המקלט של קומה 1. סכנת פציעה- - - - 5.10-מפגעים קבועים וניידים-יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



הדלתות 1-דלת כניסה אל כיתה 12-לא נמצא מגן אצבעות מהצד החיצוני של הדלת. סכנת פציעה ופגיעה באצבעות- - - - תצוידנה באבזר או באבזורים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג.

מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של 5.23-23/1/2023 23: 46 דלתות- שירותים נדרשת הגנה מתאימה



לוחות חשמל לא יהיו 1-חדר צילום-לוח חשמל ללא סידורי נעילה. לוח חשמל ללא מכסה תקין. סכנת התחשמלות- - - עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, 9.1-23/1/2023 23: 49 לוחות חשמל-מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או 1-חצר בית הספר-גזעי עץ יבשים סכנת טיפוס- - - 3.1-26/1/2023 11: 48 תשתיות-. שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם

