



א' 26/11/2023

אשכול פיס (מקיף א')

'מורדי הגטאות אשדוד רובע ב

100102

סיכום מבדקי שנת-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-100102

סוג המוסד-מוסדות ציבור

שם המוסד-אשכול פיס (מקיף א')

כתובת המוסד-מורדי הגטאות

תאריך המבדק-א' 5/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-



מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



בקיר החיצונית: שקע לא מוגן מים / שקע לא תקין. שקע חשמל יצא ממקומו. חוטי חשמל גלויים. מפסק לא תקין/ לא מחובר - - - -
קיר חיצוני בחצר החיצונית- מול הכניסה של מבנה האשכול. גם בשירותי -במקומו הייעודי בשירותי הבנים. חוטי חשמל חשופים מתחת לכיורים באגפי השירותים. סכנת התחשמלות
9.5-17/2/2023 13: 13 מפסקים ושקעים.- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-0-הבנים



לוחות חשמל לא יהיו 1-מעבדה א-לוחות חשמל לא נעולים. לא קיים סידור נעילה מתאים בלוחות חשמל. סכנת התחשמלות- - - -
עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות,
9.1-17/2/2023 13: 17 לוחות חשמל-מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים



לא יהיו מפגעי 2-אולם ליד חדר מנהלת/ מעבדה ה-פנלים בין רצפה לקירות מתפרקים. מרצפות שבורות בכניסה למעבדה ה- - -
5.10-17/2/2023 13: 22 מפגעים קבועים וניידים.- תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



הידיות, המנעולים או חיפויים " (רוזטות)" יהיו 1-מעבדה ה-צילינדר/ ידית לא תקינים בדלת הכניסה. סכנת הילכדות ופציעה- - -
5.24-17/2/2023 13: 25 חלקים וחופשיים מבליטת ברגים, פנים או חלקי פרזול אחרים



-יסטופר לא תקין/ קיים בדלת הכניסה של מעבדה ה'. מגן אצבעות לא מותקן בדלת המעבר בין שתי המעבדות ליד מעבדה א- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת 1-מעבדה ה'. מעבדה א
אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת.
5.23-17/2/2023 13: 28 דלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה






צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו 1-חצר צפונית-ענפים יבשים בעץ. סכנת קריסת ענף ופציעה- - -
 3.18-ארגון החצר-בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפול עליהם
 17/2/2023 13: 30



החצר תאורגן באופן שיבטיח 1-חצר צפונית-ספסל ישיבה לא שלם/ תקין. גזעי עץ יבשים בחצרות המוסד. סכנת פציעה- - -
 3.11-17/2/2023 13: 33
 בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



1-י'אולם בקומת קרקע, מעבדה ה-חלקים מתוך התקרה האקסטטית לא תקינים / לא קיימים. סכנת נפילת חלקים מהתקרה- - -
 5.10-17/2/2023
 מפגעים קבועים וניידים-. לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים
 13: 36