



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-614313
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר אשכול
כתובת המוסד-שד' פתח תקווה 12
טלפון המוסד-088651025
פרטי המנהל/ת-רינת ברקוביץ
תאריך המבדק-ה' 9/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



דרכי הגישה הרגליות למוסד -2-מדרגות חירום חיצוניות לכיוון החניה-מדרגות חירום לא תקינות/ שמישות. סכנת טיפוס ופציעה- - -
2.3-18/2/2023 7: 27 מיקום המוסד- יאפשרו מעבר בטוח ללא סיכונים



מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת -2-ליד כיתה 13-קולר לא מקובע לקיר. סכנת התהפכות, החלקה ופציעה- - -
5.7-18/2/2023 7: 29 מפגעים קבועים וניידים- התהפכות






החצר -1-חצרות מוסד החינוך. רחבות בין המבנים-במספר מוקדים נמצא ציוד מיותר, ריהוט לא תקין ופסולת בנין. סכנת פציעה- - -
3.11-18/2/2023 7: 32 ארגון החצר-תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



-יציאות חירום ללא ידית בהלה מתאימה, ללא שילוט הכוונה ולא תקינות. סכנת פציעה. אין מוכנות מספקת לשעת חירום- - -
2-הקומה השניה במוסד החינוך. בשלושת מוקדים מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי -2-הקומה השניה במוסד החינוך. בשלושת מוקדים
4.17-18/2/2023 7: 36 הכנה למילוט-;היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום



חלקי מבנהו של המקלט, לרבות -1-מקלטים בבית הספר-סולמות חירום במקלטים מאפשרים טיפוס בשגרה. סכנת טיפוס ונפילה- - -
6.5-18/2/2023 7: 39 מבנה- יוכלו לטפס עליהם ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, דלתות פתחי החירום וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים הנעים בשטח וייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא



ארונות, ספריות וכונניות יהיו -1-כיתות לימוד, מקלטים. מפגע גורף-ארונות לא מקובעים לקירות. סכנת התהפכות ופציעה- - -
5.5-18/2/2023 7: 43-מפגעים קבועים וניידים-מקובעים למניעת התהפכות

מתקני משק, מחסנים וכו' שיש בהם -1-מחסן חומרי ניקוי-מחסן חומרי ניקוי לא נעול. חומרי ניקוי בהישג יד. סכנת פציעה- - -
סיכונים בטיחותיים כגון חומרי הדברה, חומרי צביעה, חומרי ניקוי, חומרים דליקים (בשום מקרה לא ניתן לאחסן דלקים בתוך מחסנים סגורים), כלי עבודה מונעי כוח וכד', יצוידו
3.15-18/2/2023 7: 48-ארגון החצר-"בסידורי נעילה באמצעות מנעולים מתאימים. מבנים שאינם בשימוש יהיו נעולים ומגודרים ומצוידים בשלטים שכתוב עליהם " הכניסה אסורה