



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך


פרטי המוסד-

סמל המוסד-610097
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר גאולים
כתובת המוסד-הארז 6
טלפון המוסד-088531975
פרטי המנהל/ת-לידיה כהן
תאריך המבדק-ב' 23/1/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור
תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך


- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לצידוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



20: 24-5.22/1/2023 וניידים


מפגעים קבועים - ארונות, ספרייות וכוונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-כיתה 2/ה וגם כיתה מס' 9.-ארון לא מקובע לקיר- - -



דלת כניסה לשירותי הבנות ללא מנגנון האטה מתאים. 2. דלת כניסה לשירותי הבנים ללא מנגנון האטה מתאים. 3. דלת הכניסה. 1. - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או 1-אגף שירותי בנות ושירותי בנים - קומה א-לאגף שירותי הבנות - סטופר לא תקין. לא קיים תפס המיועד לתפוס את אגף הדלת בסוף תנועת הפתיחה. מפגע גורף באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר 5.23-דלתות-ייתקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה 22/1/2023 20: 31



חומרי ניקוי במטבח -1-קומה א'. ואולם הספורט-אחסון חומרי ניקוי בארונות שירות/ חירום. חומרי הניקוי בהישג יד של התלמידים- - -
15.5-23/1/2023 19: 52-חומרים מסוכנים-!"!יאוחסנו בארון סגור ונעול שיסומן עליו "יזהירות! חומרי-ניקוי



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, 1-בכניסה למעלית - קומת כניסה-מרצפות שבורות. סכנת מעידה ונפילה- - -
5.10-23/1/2023 19: 56-מפגעים קבועים וניידים-רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים




לוחות חשמל לא יהיו עשויים -1-קומת כניסה של בית הספר.- לוח חשמל לא נעול/ ללא סידור נעילה מתאים. סכנת התחשמלות- - -
מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים
9.1-23/1/2023 20: 03-לוחות חשמל-וחדרי ספח מאוכלסים



-9.8-מנורות וגופי תאורה.-גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית-2-חדר אחות-גופי תאורה לא מוגנים מפגיעה פיזית. סכנת פציעה- - -
23/1/2023 20: 09




הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: 1.-חדר אחות וגם חדר צוות.-אין מגן אצבעות בדלת הכניסה של החדר- - -
א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא
5.23-23/1/2023 20: 12-דלתות.-ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



-חדר סגנית המנהלת: חיבור מזגן על ידי מפצל. חדר אב הבית: שימוש בכבלים מפצלים חשמל. אקווריום 220 וולט. סכנת התחשמלות- - -
לא יהיה ציוד חשמלי לא תקין. ציוד חשמלי של התלמידים ייבדק ויאושר על ידי חשמלאי. לא יותקנו מאווררי תקרה במגורים ובכיתות לימוד (עד גובה של 1-חדר אב הבית. חדר סגנית המנהלת
9.10-23/1/2023 20: 20-ציוד חשמלי מטלטל-2.5 מטר)





החצר 1-מתקן קפיצה לרוחב בחצר-מחסור בחול בארגו החול של מתקן הקפיצה לרוחב. נוצר הפרש גבהים והבטון נחשף. סכנת פציעה- - - 3.11-23/1/2023 20: 34 ארגון החצר-תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



החצר תהיה נקייה ממפגעי 1-חצר אחורית. צמוד למתקן קפיצה לרוחב-מהמורות והפרשי גבהים באבנים המשתלבות . סכנת נפילה- - - 3.1-23/1/2023 20: 37 תשתיות- בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



ישמרו שולים נקיים ברוחב מיינמאלי של : (כדורגל, קט רגל 1-מגרש כדורסל-לא קיים שוליים בהתאם להנחיות המשרד. סכנת פציעה- - - 3.55-23/1/2023 20: 41 יורחקו משולי מגרשי הספורט -וכדור עף-3מטר) (כדורסל- 2 מטר). (כדור יד-2 מ' רוחב האולם, 1 מ' לאורך האולם). עצמים בולטים, ברזיות, הידראנטים, מודי תאורה, לוחות חשמל, וכיו"ב - יורחקו משולי מגרשי הספורט -וכדור עף-3מטר) (כדורסל- 2 מטר). (כדור יד-2 מ' רוחב האולם, 1 מ' לאורך האולם). עצמים בולטים, ברזיות, הידראנטים, מודי תאורה, לוחות חשמל, וכיו"ב - יורחקו משולי מגרשי הספורט



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות 1-חצר בית הספר. ליד שער היציאה הדרומי-גדר הגנה לא יציבה על גמל המים. סכנת פציעה- - - 3.11-23/1/2023 20: 50 ארגון החצר-מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, 1-אולם ספורט-רטיבות בחדר הפנימי שבתוך האולם. סכנת תחלואה- - - 5.10-23/1/2023 20: 52 מפגעים קבועים וניידים-רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים