



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך


פרטי המוסד-

סמל המוסד-620252
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר גוונים
כתובת המוסד-רח' ענבים 1
טלפון המוסד-089170780
פרטי המנהל/ת-סיוון עיני סביליה
תאריך המבדק-א' 12/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזה(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



2--רחבת הכניסה בתוך חצרות בית הספר-יציאה ישירה אל מעגל התנועה המיועד להורדת והעלאת הנוסעים. סכנת דריסה/ פגיעה- - - -
שטח החנייה לרכב מנועי לצורכי מוסד החינוך יהיה מחוץ לחצר המוסד. הגישה בכלי-רכב אל שטח החנייה תהיה ישירה מבחוץ, היא לא תעבור בתחום מגרש מוסד החינוך ולא תחצה צירי
3.40-12/2/2023 19: 13-חניית רכב ואופניים-.תנועה של תלמידים



גישת ישירה אל מעגל התנועה. אין הסדר תנועה מתאים שיכול לבלום התפרצות לחניית המכוניות. אין שילוט מתאים לנהגים או - - - -
במקומות שבהם החנייה בתוך חצר בית הספר, החנייה תהיה מסודרת ומשולטת, ותהייה 2-רחבת החניה של הרכבים. מעגל התנועה המיועד להורדת והעלאת התלמידים-.לצוות החינוכי
3.41-12/2/2023 19: 20-חניית רכב ואופניים-.הפרדה בינה לבין תנועת הולכי רגל



החצר תהיה נקייה 1-שביל ליד הכניסה של מוסד החינוך-אבנים משתלבות שקעו. בור קטן נפער באמצע השביל. סכנת נפילה- - - -
3.1-12/2/2023 21: 21-תשתיות-. ממפעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



כל חומרי הניקוי 1-ארוגות שירות. ארוגות כיבוי אש-איחסון חומרי ניקוי בארוגות המיועדים לשעת חירום. חומרי ניקוי בהישג יד- - - -
בידי הגגנת ובידי הסייעת בלבד. אם אין ארון מיוחד לכך בגן, תדאג הגגנת, שחומרי הניקוי והחיטוי יימצאו מעבר להישג ידם של והחיטוי יוחזקו בארון נפרד ונעול ומפתח הארון יימצא
7.13-12/2/2023 21: 26-אחסון חומרי ניקוי-.הילדים ובנפרד ממזון, וכן שיהיו מאוחסנים באופן שאין חשש של נפילה או שפיכה



כיתות לימוד - .גלגלון האטה לא תקין. מפגע גורף תפס לא תקין/ קיים. מפגע גורף מנגנון האטה לא תקין בדלת יציאה מחדר אוכל- - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות : א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף 1-חדרי ספח. מפגע גורף
הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיוותאם לדלת. ה.
5.23-12/2/2023 21: 32-דלתות-.בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה





החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות-1-חצר אחורית במוסד החינוך-טבעת/ חישוק סל לא תקינה על קיר המבנה. סכנת פציעה- - -
3.11-12/2/2023 21: 43-ארגון החצר.-מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות-1-מגרש כדורסל-הגנה על עמודי כדורסל לא תקינה. סכנת פציעה- - -
3.11-12/2/2023 21: 46-ארגון החצר.-של תלמידים