



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-100105
סוג המוסד-מוסדות ציבור
שם המוסד-השכלת מבוגרים
כתובת המוסד-העצמאות 54
תאריך המבדק-ו' 17/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים



גופי תאורה יהיו -2-כיתות לימוד, חדרי ספח ומנהלה-גופי התאורה במוסד החינוך מסוג לא מוגן מפגיעה פיזית. מפגע גורף. סכנת פציעה- - - -
 9.8-17/2/2023 15: 47-מנורות וגופי תאורה-מוגנים מפגיעה פיזית



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות -1-חצר מוסד החינוך-שורשים של העץ בולטים מתוך הרצפה. סכנת נפילה במהלך הפעילות- - - -
 3.11-17/2/2023 15: 50-ארגון החצר-מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



החצר תאורגן -1-חצרות מוסד החינוך-ספסל ישיבה מאולתר מעץ. האלמנטים של הספסל לא יציבים או מחוברים היטב. סכנת פציעה- - - -
 3.11-17/2/2023 15: 52-ארגון החצר-באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים