



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-612804

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר חווה חקלאית

כתובת המוסד-העבודה 66

טלפון המוסד-088563418

פרטי המנהל/ת-אילנית מרזוק

תאריך המבדק-וי' 20/1/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבדק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-1/10/2021

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-1/8/2022

גז ראדון-YEAR פעם ב- 1 -

חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-22/12/2021

חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-1/1/2021

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-30/1/2018


מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-

קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1 -

תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-1/10/2021

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



1-החצר תהיה -שביל בכיוון מזרח-קיים הפרש גבהים בשבילים המובילים לשדות. לרבות השביל לכיוון מזרח. סכנת מעידה ופציעה- - - 6: 39 20/1/2023 3.1-תשתיות. נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



סככה - כבל חשמלי ללא תעלה מתאימה מחובר לסככה. הכבל בהישג יד של תלמידים. כמו כן גופי התורה אינם מוגנים מפגיעה פיזית- - - 6: 53 20/1/2023 9.9-חיווט וכבלי חשמל-כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים-1-בחלק הצפוני של המוסד



1-הסככה הצמודה לחניית הרכבים-כבל חשמלי ללא מוביל מתאים מחובר לסככה. הסככה עשויה ממתכת. קיימת סכנת התחשמלות- - - 6: 55 20/1/2023 9.9-חיווט וכבלי חשמל-כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות -1-חממת חקר. לא נמא סטופר לדלת הכניסה של החממה וגם לא בדלת האלומיניום הנוספת. סכנת פציעה- - - בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט 23-20/1/2023 5.23-דלתות- ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה




לא יהיו מפגעי -1-חממת חקר- נזילת מים והצטברות של כמויות גדולות של מים מתחת למערכת הקירור. סכנת נפילה וסכנת תחלואה- - - 7: 04 20/1/2023 5.10-מפגעים קבועים וניידים- תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



כל המעגלים ומפסקי -1-חממת חקר-מפסקים בלוח החשמל ללא סימון מתאים. כמו כן לא היה סידור נעילה מתאים ללוח החשמל- - - 7: 09 20/1/2023 9.3-לוחות חשמל- הזרם הראשיים יסומנו בסימון בר-קיימא



במחסן יהיה אוורור נאות -1-מחסן חומרי ההדברה-הסגירה מעל דלת המחסן לא מונעת כניסה של מבוגרים בצורה מתאימה- - - 7: 13 20/1/2023 30.5-- באמצעות פתחים בגובה של מטר וחצי לפחות מן הרצפה. בפתחים יותקנו סורגים למניעת הכניסה אל המחסן של מבוגרים וילדים, וכן תותקן רשת זבובים



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות 1-חצר מערבית-כבל פלדה רפוי מונח על הגדר המערבית. בהישג יד של תלמידים. סכנת פציעה- - -
 3.11-20/1/2023 7: 18-ארגון החצר-מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



מטע/ שדה - לוח חשמל ללא מכסה בסמוך למטע ולשדות בחלק הצפוני . הלוח לא חשוף לגשם ואינו מוגן מים . סכנת התחשמלות- - -
 לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל 1-בכיוון מזרח
 9.1-20/1/2023 7: 28-לוחות חשמל-(ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים