



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-


סמל המוסד-613703
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר חופית
כתובת המוסד-הרי גולן 4
טלפון המוסד-088640650
פרטי המנהל/ת-מורן בן יהודה
תאריך המבדק-א' 19/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-




מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב- 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1
- תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים


A photograph of a public restroom. The room has a tiled floor and light-colored walls. There are three stalls with wooden doors. The doors are slightly ajar. In the foreground, there are two white urinals and a white toilet. A small black object is on the floor near the urinals. The lighting is bright, and the overall appearance is clean but somewhat dated.



גדר לא יציבה בחצרות המוסד. 2. הפרשי גבהים בחצרות מוסד החינוך. 3. צינורות השקיה ישנים/ לא מקובעים בחצרות המוסד. 4. 1. - - - החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא 1-חצרות מוסד החינוך-ארגזי שתילה ישנים בחצרות המוסד ללא הגנה, מעקות או שילוט. סכנת פציעה חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם 3.1-20/2/2023 22: 12-תשתיות. יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג .



1-חצרות מוסד החינוך-הגדר ההיקפית נמוכה מהנחיות המשרד. הגדר בגובה 1.5 מטר בלבד במספר מוקדים. סכנת טיפוס ונפילה. - - - 3.26-20/2/2023 22: 18-גדר-הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע משני צידי הגדר, הגובה יימדד מעל לנקודת מדרג רגל



החצר תהיה נקייה ממפגעי 1-חצרות מוסד החינוך-עמודי ההצללה ללא הגנה מתאימה. סכנת פציעה במהלך פעילות התלמידים - - -
3.1-20/2/2023 22: 20-תשתיות- בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם