



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-
סמל המוסד-612960
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר יח"ד
כתובת המוסד-הציונות 107
טלפון המוסד-086371851
פרטי המנהל/ת-רוחמה כהן
תאריך המבדק-א' 26/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



חצרות -הקופינג- נדבך עליון, הנמצא בין הגדר לבין הקירות מתפרק ונופל. המרווח הנוצר הנו מעל 10 ס"מ . סכנת הילכדות . סכנת פציעה- - - של פרופיל הגדר לא יעלה על 10 ס"מ-2 מוסד החינוך 3.29-28/2/2023 17: 17-גדר.-המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד הקצה התחתון



החצר תהיה נקייה 1-חצרות מוסד החינוך-עמודי הסככות ללא הגנה מתאימה. סמוכות תימוך לעצים לא יעילות/ מיותרים. סכנת פציעה- - - 3.1-28/2/2023 17: 30-תשתיות.- ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך 1.-דלתות הכיתות וחדרי הספח במוסד החינוך.-לא הותקן תפס ייעודי בדלתות מוסד החינוך- - - המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף





צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא -2-חצרות מוסד החינוך-ענפים יבשים בעץ הדקל. סכנת קריסת ענף . סכנת פציעה- - -
 3.18-28/2/2023- ארגון החצר-ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפוס עליהם
 17: 37



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או -2-חצר אחורית- אבנים משתלבות התפרקו . סכנת נפילה ופציעה- - -
 3.1-28/2/2023 17: 39-תשתיות- . שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם