



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-640474

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר מדרשת בנות- אולפנה מדעים ואומנויות

כתובת המוסד-המייסדים 35

טלפון המוסד-0768624480

פרטי המנהל/ת-תמי בן זקן

תאריך המבדק-ד' 1/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-


מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1 -
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5 -
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1 -
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



-דלתות חירום בחטיבה עליונה וחטיבה צעירה-דלתות החירום ללא מנגנוני בהלה מתאימים. אין מוכנות מספקת לשעת חירום. סכנת פציעה- - -
-דרכי גישה-דרכי הגישה אל הכניסות למקלט ואל היציאות ממנו, לרבות היציאות מפתחי יציאות החירום תהיינה פנויות, מסומנות ומשולטות, ופנויות מכל מכשול או הפרעה לתנועה מהירה וחלקה-1
6.4-4/3/2023 21: 09




-דלתות תצוידנה באבזר או באבזרים -1-מקלט מעבדת המחשבים-לא הותקן מנגנון האטה. לא הותקן תפס מתאים. סכנת פציעה באצבעות- - -
לצורך המטרות הבאות : א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה
5.23-4/3/2023 21: 12-דלתות-אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



-הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' לפחות מעל פני -2-הגדר ההיקפית במוסד החינוך-הגדר בגובה 170-180 במספר מוקדים. סכנת טיפוס ופציעה- - -
3.26-4/3/2023 21: 14-גדר-הקרקע משני צידי הגדר, הגובה יימדד מעל לנקודת מדרג רגל



-לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות -1-מסדרונות מוסד החינוך. מפגע גורף-לוחות החשמל ללא סידורי נעילה מתאימים- - -
-לוחות חשמל-יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפלי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים
9.1-4/3/2023 21: 16



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או 1-חצרות מוסד החינוך-עמודים ללא הגנה. עמודים לא בשימוש בתוך החצר. סכנת פציעה. - - - 3.1-4/3/2023 21: 22 תשתיות. זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם




הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. 1-אולם הספורט-מנגנון ההאטה לא נמצא תקין בעת הביקור. סכנת פציעה. - - - 5.23-4/3/2023 21: 25 מוגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפת. ד. מוגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפת. ד. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל 1-סכנת הצללה בחצר דרומית- כבל חשמל ללא מוביל מתאים. סכנת חישמול. - - - 9.9-4/3/2023 21: 28 חיווט וכבלי חשמל-לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים 1-חצרות מוסד החינוך-ענפים יבשים בעצי הדקל. סכנת פציעה. - - - 3.18-4/3/2023 21: 30 ארגון החצר-וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפוס עליהם



החצר תאורגן באופן שיבטיח 1-מגרש ליד קרוואנים-גדר/ שער לא בשימוש. גדר מחוברת באזיקונים לגדר ההיקפית. סכנת טיפוס ופציעה - - -
3.11-4/3/2023 21: 33-ארגון החצר.-בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים