



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-620153
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר מעלות
כתובת המוסד-הרב יצחק בוסקילה 36
טלפון המוסד-088521148
פרטי המנהל/ת-חופית נווה
תאריך המבדק-א' 5/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-כן
פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה ,סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



מדחס ייבדק תקופתית, ויחיה בעל מגן ושילוט אזהרה על "הפעלה 1-סדנת נגרות-מדחס שלא נבדק. אין תסקיר בדיקה תקף- - - -
34.6-7/2/2023 5: 03 - אוטומטית". אם המדחס מופעל חשמלית, הוא חייב בהארקה ובהזנה דרך ממסר פחת




בחדרי מלאכה רועשים תקימנה בדיקות רעש 1-סדנת נגרות-מדחס בתוך אולם הסדנה ללא בידוד. לא נמצאה בדיקת רעש תקפה- - - -
13.13-7/2/2023 5: 05 רעש-תקופתיות ציוד ומיכון מרעיש (מדחסים, גנרטורים וכו') יופרד מחלל חדר המלאכה
35.2-7/2/2023 5: 13 חשמל-לכל מכונה יהיה מפסק חשמלי נפרד המוזן דרך ממסר פחת-1-סדנת נגרות-מכונות לא פעילות. מכונות לא תקינות. מכונות לא עברו בדיקה תקופתית- - - -



כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים 0-חדר מספר 15-מפסק חשמל לא מקובע למקומו בצורה תקינה. חוטי חשמל חשופים- - - -
9.5-7/2/2023 5: 19 מפסקים ושקעים-למקומם



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי 1-חדר המוסיקה-מגן אצבעות לא תקין- - - -
5.23-7/2/2023 5: 22 דלתות-מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ח. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
הציירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב



החצר תאורגן באופן שיבטיח 2-חצר אחורית-מתקני הצללה חלודים בחצר האחורית. תשתית של הצללה מתכתית נגועה בחלודה- - - -
3.11-7/2/2023 5: 27 ארגון החצר-בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



-החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים-1-החצר האחורית-פסולת בנין בחצר. סכנת פציעה- - - -
3.11-7/2/2023 5: 28 ארגון החצר



1-חצרות מוסד החינוך-בחצר האחורית נמצא צמח דוקרני לא מגודר. בשולי החצר המרכזית נמצא גזע עץ יבש- סכנת קריסת הגזע- - -
צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת
3.18-7/2/2023 5: 32-ארגון החצר-להקשות את הטיפול עליהם



החצר תהיה נקייה ממפגעי -2-שבילים בחצרות בית הספר-הפרש גבהים בין האבנים המשתלבות. שקעים קלים באבנים המשתלבות- - -
3.1-7/2/2023 5: 35-תשתיות-. בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם