



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-640136

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר אמית ב-מקיף דתי ע"ש רוגוזין

כתובת המוסד-לוחמי הגטאות – רובע ב

טלפון המוסד-088521802

פרטי המנהל/ת-סימה פרץ

תאריך המבדק-ה' 19/1/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-19/9/2021

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-1/8/2022

גז ראדון-YEAR פעם ב - 1 -

חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-16/11/2021

חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5 שנים-19/9/2021

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-25/1/2023

מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-8/8/2022


קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1 -

תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-19/9/2021

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




1-חצר מערבית של ביה"ס-נצפו מהמורות בחצר המערבית של בית הספר, הרצפה לא מפולסת ואיננה ישרה. סכנת נפילה ופציעה- - -
-שבילים-השבילים משערי הכניסה לבניין, דרכי הגישה והשטחים בחצר – כל אלה יהיו סלולים או מרוצפים או כבושים, ללא מהמורות ובליטות, ופניהם מחוספסים, למניעת החלקה
3.22-19/1/2023 23: 00



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות 1-חצר מערבית של ביה"ס-אבנים משתלבות התפרקו ואבן שפה לא יציבה . סכנת פציעה- - -
3.1-19/1/2023 23: 13-תשתייות- קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



אחד בחצר ואחר -גזע עץ יבש בחצר המערבית, וגזע נוסף במתחם המוצג ליד הכניסה אל ביה"ס. חשש מאפשרות טיפוס ופציעה- - -
(מול לדלת הכניסה) מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את הילדים, יגודרו באופן שימנע גישה אליהם או טיפוס עליהם, הדרך תהיה פנויה 1-צמוד למוצג , בחצר המערבית (מול לדלת הכניסה)
3.6-19/1/2023 23: 21-תשתייות-ממכשולים



קיר -זכוכית שבורה בחלונות חדר/ מחסן סגור. החלונות בקומה א' והן פונות לחצר המערבית. אין גישה לחלונות מתוך המבנה- - -
-לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים-1-חיצוני של המבנה - חצר מערבית
5.10-19/1/2023 23: 27-מפגעים קבועים וניידים



חלונות שבורים בקיר החיצונית הפונה אל החצר המערבית. אין גישה אל החלונות מתוך המבנה. מדובר בחדר/ מחסן שנעל 2- - - -
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות 1-הקיר החיצונית בחצר המערבית-ואין לו גישה בכלל. סכנת פגיעה
5.10-19/1/2023 23: 36 מפגעים קבועים וניידים- תלויות ומפגעי תשתית אחרים



גדר ההפרדה בין מתחם מוסד החינוך לבין אתר הבניה נפרצה, היא מאפשרת מעבר אדם. כמו כן נמצאה לא תקינה והיא מהווה - - - -
- בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון , לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פגיעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה-1- חצר צפונית של מוסד החינוך- סכנת פגיעה
4.30-19/1/2023 23: 41 גדר



- שני פתחי מילוט לפחות בחדר שתפוסתו 50 איש ומעלה-2-קומה שניה במבנה ביה"ס- אין פתחי מילוט בקומה השניה . קיימת סכנת הילכדות במבנה. אין מענה מספק בשעת חירום- - - -
4.15-19/1/2023 23: 48 הכנה למילוט



- ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-2- חדר הפסיכולוגית- ארונות לא מקובעים. סכנת התהפכות ופגיעה- - - -
5.5-19/1/2023 23: 51 מפגעים קבועים וניידים



הדלתות 1-דלת יציאה אל החצר הצפונית-מגנון האטה לא תקין בדלת היציאה לחצר הצפונית. סכנת פגיעה מטריקת הדלת- - - -
תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות : א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת
5.23-19/1/2023 23: 55 דלתות-הגנה מתאימה