



א' 26/11/2023

בית ספר מקיף א'

לוחמי הגטאות – רובע ב' אשדוד רובע ב

640128

088532116

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-640128

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר מקיף א'

כתובת המוסד-לוחמי הגטאות – רובע ב

טלפון המוסד-088532116

פרטי המנהל/ת-רחלי גלם

תאריך המבדק-א' 5/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב- 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-

קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1-

תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



- ארונות, ספרייות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-חדרים 159 / 161 / 165 / 178. מפגע גורף-ארונות לא מקובעים לקיר- - -
20: 12 5-5-6/2023 מפגעים קבועים וניידים




-1-חדרים 160 / 165 / 166 / 167.. מפגע גורף- נמצאו דלתות שנפתחות 180 מעלות. לא הותקן מגן אצבעות בצידה החיצוני של הדלת- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים
5-23-6/2023 20: 19 דלתות- נדרשת הגנה מתאימה



חדרים 131 / 14 / חדר יעל - לא הותקן מגן אצבעות בדלתות הכיתות בהתאם להנחיות המשרד במטרה למנוע פגיעה באצבעות- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזורים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך 1-במזכירות
סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של
5-23-6/2023 20: 26 דלתות- שירותים נדרשת הגנה מתאימה





כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות 1-חדר מחשבים-חוטי חשמל לא מקובעים בתעלה תקינה. תעלת חשמל ללא מכסה- - -
9-6/2/2023 20: 53 חיווט וכבלי חשמל-מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



חומרי 1-מחסן חומרים קומה שניה.-חדר/ מחסן חומרי ניקוי לא היה נעול בעת המבדק. מחסן חומרי ניקוי לא נקי או מסודר- - -
25-6/2/2023 20: 57 חומרים-ניקוי, חיטוי וצריבה יאוחסנו בארון סגור, משולט באזהרה מתאימה



קומת קרקע - ליד חצר פנימית-שולחנות וריהוט לא תקין מאוחסנים במתחם מוסד החינוך- בהישג ידם של תלמידים. סכנת פציעה- - -
7-3-6/2/2023 21: 07 כיתות חדרים וגן-שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינוט מעוגלות. עשויים מחומר לא שביר-2



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים 1-רחבה מרכזיתבבית הספר-מוטות ברזל בולטים מהקיר. סכנת פציעה- - -
5-10-6/2/2023 21: 10 מפגעים קבועים וניידים-במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרית תלויות ומפגעי תשתית אחרים



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא 2-חצרות מוסד החינוך-גזע עץ יבש בחצר המוסד. סכנת טיפוש- - -
3-1-6/2/2023 21: 14 תשתיות- בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



לא יגודרו עצים או חלקים 1-חצר אחורית. שטח צמוד לבריכה-גדר תיל מעל הגדר ההיקפית - באזור הסמוך לאזור הבריכה- - -
3-12-6/2/2023 21: 19 ארגון החצר-מהחצר, בשטח המשמש לבילוי תלמידים בהפסקות, בגדר תיל או בכל צורת גידור אחרת העלולה לפגוע בתלמידים במרוצתם

