



26/11/2023 א'

בית ספר מקיף ה' – עליונה

הרותם 35 אשדוד רובע ח

640672

088654241

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-640672

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר מקיף ה' – עליונה

כתובת המוסד-הרותם 35

טלפון המוסד-088654241

פרטי המנהל/ת-ימית צור

תאריך המבדק-ג' 28/2/2023

: האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבדק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב- 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-


קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1-

תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




ספרייה וגם היציאה האחורית - לא נמצא סטופר / תפס מתאים במטרה לתפוס את הדלת בסוף תנועתה. סכנת פציעה באצבעות - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת -1-בבית הספר במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות 5.23-4/3/2023 17: 42




החצר תאורגן באופן שיבטיח -2-חצרות בית הספר-סלעים מסוגים/ גדלים שונים בשטח חצרות מוסד החינוך. סכנת פציעה - - -
3.11-4/3/2023 17: 44



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת -1-חצרות מוסד החינוך-ספסלי ישיבה לא שלמים/ תקינים. סכנת פציעה - - -
3.11-4/3/2023 17: 46




חצר מוסד החינוך - ליד - כבלי חשמל חוצים את חצר מוסד החינוך. כבלי חשמל מזינים מבנה קיוסק מאולתר. סכנת התחשמלות - - -
לא יחצו קווי חשמל וטלפון עיליים את תחום חצר המוסד החינוכי, אלא יחוברו למבנים ולמתקנים באמצעות כבלים תת קרקעיים. במקרים מיוחדים הקווים יהיו בתוך -1-קיוסק מאולתר 3.8-4/3/2023 17: 49




החצר תאורגן באופן שיבטיח -2-חצר מוסד החינוך הצפונית-נמצא חוט מיותר מסביב לעץ בוגר. סכנה לקריסת העץ בעתיד - - -
3.11-4/3/2023 17: 52



-נמצאו עמודים ישנים של מתקני אשפה- שאינם בשימוש כיום. נמצאו עמודי תאורה ישנים שאינם בשימוש כיום. סכנת פציעה- - -
החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם-1-חצרות מוסד החינוך
3.1-4/3/2023 17: 57-תשתיות-




צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, -1-חצרות מוסד החינוך-.ענפים יבשים בעצי הדקל. סכנת קריסת ענפים מהעצים- - -
ארגון -רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפול עליהם
3.18-4/3/2023 17: 59-החצר




מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את -1-רחבת טקסים-מתקנים מאפשרים טיפוס בהישג יד על הבמה. סכנת פציעה- - -
3.6-4/3/2023 18: 01-תשתיות-.הילדים, יגודרו באופן שימנע גישה אליהם או טיפוס עליהם, הדרך תהיה פנויה ממכשולים



לא נמצא מגן אצבעות בצד הפנימי של הדלת (חדר 77/ מקלט 25/ ספריה). לא נמצא מגן אצבעות בצד החיצוני של הדלת הנפתחת - - -
 הדלתות תצוידנה -1-כיתות אם וכיתות ספח במוסד החינוך- מפגע גורף- מעל 100 מעלות - גורף. לא נמצא סטופר מתאים במטרה לתפוס את הדלת בסוף תנועת פתיחה - מפגע גורף
 באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציורים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב
 פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה
 5.23-4/3/2023 18:14-דלתות-מתאימה




דלת יציאת חירום ללא שילוט מתאים. דלתות יציאת החירום חסומות במהלך שעות הפעילות של מוסד החינוך. אין מוכנות - - -
 דרכי הגישה אל הכניסות למקלט ואל היציאות ממנו, לרבות היציאות מפתחי יציאות החירום תהיינה פנויות, מסומנות -2-ליד כיתה מספר 3. דלתות יציאת חירום-מספקת לשעת חירום
 6.4-4/3/2023 18:19-דרכי גישה-ומשולטות, ופנויות מכל מכשול או הפרעה לתנועה מהירה וחלקה



הידיות, המנעולים או חיפויים "(רוזטות)" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים -1-כיתה מספר 30-משקוף לא תקין/ שלם. סכנת פציעה- - -
5.24-4/3/2023 18: 28 דלתות-מבליטת ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים



ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם -2-ליד כיתה 30-ארון כיבוי אש לא תקין. סכנת פציעה- - -
ציוד ומטפי כיבוי אש-להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523
4.4-4/3/2023 18: 29



מפגעים - ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-כיתה 81-ארון לא מקובע לקיר. סכנת התהפכות ופציעה- - -
5.5-4/3/2023 18: 31 קבועים וניידים



הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע -1-חצר צפונית-הגדר נמוכה מההנחיות לעיל. סכנת טיפוס, נפילה ופציעה- - -
3.26-4/3/2023 18: 33 גדר-משני צידי הגדר, הגובה יימדד מעל לנקודת מדרג רגל






חומרים מאוחסנים בארונות עץ. דלת לא תקינה/ קיימת בחדר החומרים. חומרים מסוכנים טרם פונו ממוסד החינוך. סכנת - - -
באגף חדרי מעבדות בו שלוש מעבדות ויותר יוקצה מחסן כימיקלים נפרד. דלתות המחסן תצוידנה במנעול צילינדר. כן יהיה מחסן כימיקלים למעבדה שבה יש 1-חדר החומרים-פציעה
12.6-4/3/2023 18:42 -כימיקלים-מגמה לכימיה או מגמה ללבורנטים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות 1-ליד כיתה 48-אריחי שיש נפלו מהקיר. סכנת פציעה- - -
5.10-4/3/2023 18:45 -מפגעים קבועים וניידים-שקועות, סימני רפיון (כגון "בטח") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



בכל מקום בו קיימת סתירה 1-מקלט בית הספר-סולמות בתוך המקלט לא מוגנים במטרה למניעת טיפוס. סכנת נפילה ופציעה- - -
6.1-4/3/2023 18:52 -שגרה (לא בחירום)-סולמות
בין הוראות פיקוד העורף והוראות הבטיחות, בזמן שגרה יגברו הוראות הבטיחות תוך כדי מתן אפשרות מהירה לעבור למצב חירום. כקיבוע או סורגים על חלונות מילוט, ומניעת טיפוס על



ציוד הכיבוי ומטפי 2-חצר דרומית-הידרנט כיבוי האש חסום בעשבים דוקרניים. אין מוכנות מספקת לשעת חירום, סכנת פציעה- - -
4.4-4/3/2023 18:55 -ציוד ומטפי כיבוי אש-בהתאם להוראות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש
הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523