



א' 26/11/2023

בית ספר מקיף ח'

ברק בן אבינועם 8 אשדוד רובע יג

644484

088656917

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-644484

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר מקיף ח'

כתובת המוסד-ברק בן אבינועם 8

טלפון המוסד-088656917

פרטי המנהל/ת-אריאלה הררי

תאריך המבדק-א' 26/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-כן


פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים



מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




השער יהיה באופן שלא יהיה 1-שער החירום - חצר מזרחית-שער החירום מאפשר זחילה מתחתיו. סכנת הילכדות גוף ופציעה- - -
3.38-26/2/2023 19: 12-שערים-אפשר לטפס עליו או לחול מתחתיו וגובהו יהיה בגובה 2 מטר



מהמורות בחצרות המוסד. בורות עמוקים בחצר המוסד. אלמנטים מתכתיים בולטים מהאדמה בקרבת ספסל הישיבה בחצר - - -
3.11-26/2/2023 19: 18-ארגון החצר-החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים-1-חצרות מוסד החינוך-הצפונית. סכנת נפילה. סכנת פציעה



-חצרות מוסד החינוך - מפגע גורף-הידראנטים בכל חצרות המוסד ללא סימון או שילוט או אמצעי אזהרה מתאימים. סכנת פציעה- - -
2- אין להציב מתקנים והתקנים אחרים כמו עמודים, אנטנות, יחידות טרנספורמציה, הידראנטים או כל מתקן או תקן אחר בשטח החצר אלא לצורך הנובע מארגון החצר ומתפקודיה. -
3.7-26/2/2023 19: 22-תשתיות-מתקנים והתקנים אחרים שאינם חלק אורגני מארגון החצר ומתפקודיה כאמור, יגודרו באופן שתמנע גישה אליהם





1- חצר צפונית-עמוד תאורה פורק! וכבלי החשמל שהזינו אותו נהיו בהישג יד. כבלי חשמל לא בתעלה מתאימה. סכנת התחשמלות- - -
9-9-26/2023 19: 31-חיווט וכבלי חשמל-כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



גופי התאורה בחדרי השירותים ובחצר יהיו 1-חצרות מוסד החינוך. חצר מערבית-גופי תאורה לא תקינים על הקירות החיצוניים- - -
9-7-26/2023 19: 35-מנורות וגופי תאורה.-מטיפוס מוגן-מים



החצר 1-חצר מערבית.-נמצאו צמיגים רבים מיותרים הן בחצרות מוסד החינוך והן בפינות מסתור בקרבת המבנה וצמודות לו- - -
3.1-26/2023 19: 41-תשתיות.- תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



החצר תהיה 1-חצרות מוסד החינוך-שוחת ביוב בולטת. פח אשפה חלוד ולא תקין. מתקן מאולתר להורדת ידיים. סכנת פציעה- - -
3.1-26/2023 19: 49-תשתיות.- נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



דלתות כיתות לימוד. דלתות חדרי ספח. דלתות-גלגלונים האטה לא תקינים. אין מנגנוני האטה בדלתות. סכנת פציעה באצבעות- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזורים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטה אגף הדלת-1-כניסה. מפגע גורף
במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות
5.23-26/2/2023 20:00-דלתות.-קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה






דלתות כתות - תפס לא קיים/ לא תקין בדלתות מוסד החינוך. אין מענה להנחיות המשרד במטרה לתפוס את הדלת בסוף תנועתה - - -
 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. 2-הלימוד וחדרי הספח. מפגע גורף האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה. ה. בדלתות-לדלת. 5.23-26/2/2023 20: 04



יש להתקין 2-חצרות מוסד החינוך-מעקות בטון וגדרות נמצאו בגובה כ 80 ס"מ. אפשרות טיפוס ומשחקי קפיצה. סכנת פציעה - - -
 מעקים - מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש ומסעדים 5.29-26/2/2023 20: 07



אין מגיני אצבעות בצד הפנימי של הדלת. אין מגן אצבעות בצד החיצוני של הדלתות שנפתחות מעל 100 מעלות. סכנת פציעה - - -
 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש 1-אגפי השירותים 605 / 811 / 812 / 914 . מפגע גורף- בידיים ובאצבעות אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה. 5.23-26/2/2023 20: 13





עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד -2-מסדרונות מוסד החינוך-אחסון חומרי ניקוי וציוד ניקיון בארונות כיבוי האש. סכנת פציעה- - - -
 4-3-26/2/2023 21: 02 ציוד ומטפי כיבוי אש- ולא לצרכי משק וניקיון



מבנה -רהיטים ישנים/ שולחנות לא תקינים/ כיסאות לא תקינים/ ציוד לא תקין. נמצאו בקומת הקרקע של המבנה. סכנת פציעה- - - -
 מפגעים - לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים-1-אודיטורים- קומת כניסה
 5-10-26/2/2023 21: 09 קבועים וניידים




חדר חשמל. -חדר החשמל לא נעול. ציוד ניקיון בחדר חשמל. סכנת התחשמלות. לוחות החשמל ללא סידורי נעילה מתאימים- - - -
 לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים -1-וארונות החשמל בכל מבני מוסד החינוך. מפגע גורף
 9-1-26/2/2023 22: 13 לוחות חשמל-בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים



מסדרונות מוסד - ארונות לא מקובעים בתוך כיתות לימוד בחדר 913, 216, 217. ארונות לוקרים לא מקובעים ליד חדר 918 - - -
מפגעים קבועים וניידים- ארונות, ספריית וכונייות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1- החינוך. כיתות לימוד
5-5-26/2/2023 22: 22





גופי התאורה בחדרי-1-אגף השירותים צספר 212 במבנה האודיטוריום-גופי התאורה לא תקינים ולא מוגנים. סכנת פציעה- - -
 22: 25 9.7-26/2/2023 מנורות וגופי תאורה-השירותים ובחצר יהיו מטיפוס מוגן-מים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט -2-חדרים 611 וגם 612-רטיבות בקירות הכיתה. סימני רטיבות. סכנת תחלואה- - -
 22: 54 5.10-26/2/2023 מפגעים קבועים וניידים-סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן-1-אולם ספורט-דלתות ללא הגנה על האצבעות. סכנת פגיעה- - -
 אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא
 22: 56 5.23-26/2/2023 דלתות-ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או -2-חצר המוסד- ליד אולם הספורט-גזעי עץ בולטים ברצפת החצר. סכנת נפילה- - -
 22: 58 3.1-26/2/2023 תשתיות- זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם