



26/11/2023 א'

בית ספר נוף ים

הר כנען 12 אשדוד רובע יא

613596

088540245

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-613596

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר נוף ים

כתובת המוסד-הר כנען 12

טלפון המוסד-088540245

פרטי המנהל/ת-עליזה יפרח

תאריך המבדק-א' 19/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב- 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-


קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1-

תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



דרכי הגישה אל הכניסות/ היציאות מן המקלט, לרבות פתחי החירום אינן תקינות. הפתחים חסומים בגלל חלודה מצטברת - - - -
 דרכי הגישה אל הכניסות למקלט ואל היציאות ממנו, לרבות היציאות מפתחי יציאות החירום תהיינה פגועות, -2-מקלט בית הספר- בצירי החלונות. אין מענה מתאים לשעת חירום
 6.4-21/2/2023 19: 28 דרכי גישה- מסומנות ומשולטות, ופגועות מכל מכשול או הפרעה לתנועה מהירה וחלקה



חלקי מבנהו של -1-מקלט בית הספר- הסולמות של המקלט אינם חסומים בזמן שגרה, ומאפשרים טיפוס. סכנת טיפוס ונפילה- - - -
 6.6-מבנה- המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי וכן ייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם
 21/2/2023 19: 31



גופי תאורה יהיו מוגנים -1-מקלט בית הספר-גוף תאורה במקלט פורק ולא הוחלף בחדש. חוטי חשמל גלויים. סכנת התחשמלות- - - -
 9.8-21/2/2023 19: 33 מנורות וגופי תאורה- מפגיעה פיזית



השביל משער -שקע/ מהמוררת קלה בקטע המחבר בין הכניסה של מוסד החינוך לבין שער המוסד החיצוני. סכנת מעידה ונפילה- - - -
 השבילים משערי הכניסה לבניין, דרכי הגישה והשטחים בחצר – כל אלה יהיו סלולים או מרוצפים או כבושים, ללא מהמורות ובלטות, ופניהם מחוספסים, -2-הכניסה אל בית הספר
 3.22-21/2/2023 19: 38 שבילים- למניעת החלקה