



א' 26/11/2023

בית ספר עלומים

שד' עוזיהו 24 – רובע ג' אשדוד רובע ג

644146

088565340

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-644146

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר עלומים

כתובת המוסד-שד' עוזיהו 24 – רובע ג

טלפון המוסד-088565340

פרטי המנהל/ת-ספיר קקון

תאריך המבדק-ה' 2/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-

קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-

תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

A photograph of an outdoor basketball court. The court surface is red and blue. A white pole stands in the foreground. In the background, there is a fence with a sign that reads "CITY OF CHANDLER". The image is oriented horizontally on the page.




ימי במוסד החינוך. חדרים 3 41- מעלות. סכנת פציעה
הוא אף חדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש
ה. בלחות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה

A photograph of a child's drawing of a girl with long, colorful, flowing hair, mounted on a wall. The drawing is made with markers and is attached to a yellow paper background. The girl has a smiling face, large eyes, and a green bow in her hair. The hair is depicted as long, flowing strands in various colors like pink, blue, green, and yellow. The drawing is mounted on a white wall, and a portion of another drawing is visible below it.

ווארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפלי) בצמוד לכיתות, חות חשמל-מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים



מסדרונות - אחסון חומרי ניקוי בארונות כיבוי האש. חומרי ניקוי בהישג יד. אין מוכנות מתאימה לשעת חירום. סכנת פציעה - - -
4-3-4/3/2023 22: 34 ציוד ומטפי כיבוי אש-עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון-1-מוסד החינוך



מפגעים - ארונות, ספרייות וכוונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-מקלט מספר 3-ארון לא מקובע. סכנת נתהפכות ופציעה- - -
5-5-4/3/2023 22: 35 קבועים וניידים



בחלל /חדר -2-יציאות חירום במוסד החינוך-יציאת החירום ללא מנגנון בהלה מתאים. אין מוכנות מספקת לשעת חירום- - -
4-14-4/3/2023 22: 38 הכנה למילוט-שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות – בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה





4/3/2023 22:41

-5.16-חלונות סורגים-.אין להתקין חלונות חיצוניים מרפפות זכוכית-1-חדר 53 ו 52-חלון רפפות מזכוכית מתנפצת. סכנת פציעה- - - -

