



א' 26/11/2023

בית ספר צפריים

הר חרמון 1 אשדוד רובע יא

612911

088551355

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-612911

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר צפריים

כתובת המוסד-הר חרמון 1

טלפון המוסד-088551355

פרטי המנהל/ת-מיכל גל

תאריך המבדק-א' 19/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים

גז ראדון-YEAR פעם ב - 1 -

חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים

חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים

חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים

יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5 -

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים

מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים

מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים

קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1 -

תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או 2-חצר אחורית במוסד החינוך-הפרשי גבהים בחצר המוסד. סכנת נפילה ופציעה. - - -
25: 22/20/2023 3.1-תשתיות. זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



מסעדי יד 1-יציאה אחורית של אולם הספורט-במדרגות היציאה מאולם הספורט אין מסעדי יד בשני הצדדים. סכנת נפילה ופציעה. - - -
34: 22/20/2023 5.36-מעקים ומסעדים. יותקנו משני צידי מהלך המדרגות

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין 1-הרחבה מחוץ לדלת חירום בקומה א-ריצוף לא יציב. רצפה לא ישרה, מפולסת או תקינה ביציאת החירום - קומה הראשונה. סכנת נפילה ופציעה. - - -
37: 22/20/2023 5.10-מפגעים קבועים וניידים. ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



בחלונות מקלט ומרחב מוגן יהיו 2-המקלטים במוסד החינוך-החלונות של המקלטים לא נפתחות. אין מוכנות מספקת לשעת חירום. - - -
41: 22/20/2023 6.7-חלונות. הגנות למניעת נפילה שיאפשרו פתיחה בחירום



דרכי הגישה אל הכניסות 2-המקלטים בבית הספר-הסולמות של המקלטים מאפשרים טיפוס בימי שגרה. סכנת נפילה ופציעה. - - -
2023/20/2 6.4-דרכי גישה. למקלט ואל היציאות ממנו, לרבות היציאות מפתחי יציאות החירום תהיינה פנויות, מסומנות ומשולטות, פנויות מכל מכשול או הפרעה לתנועה מהירה וחלקה
44: 22/20/2023



בחלל /חדר שתפוסתו 2-קומה א'. יציאת חירום ליד כיתה מספר 16-דלת חירום ללא ידית בהלה מתאימה. סכנת הילכדות במבנה. - - -
2023/20/2 4.14-הכנה למילוט-100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כניסים לדלתות – בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה
50: 22/20/2023 4.14-הכנה למילוט-100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כניסים לדלתות – בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה



חלונות החוץ של 1-קומה א'. מספר מוקדים. מפגע גורף-המרווח בחלונות הקומה הראשונה עולה על 10 ס"מ. סכנת טיפוס ונפילה. - - -
 חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה – 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.50 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת
 5.13-20/2/2023 22: 53 חלונות סורגים-החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ



גופי תאורה יהיו 1-המקלט של מוסד החינוך-חוטי חשמל גלויים בתקרת המקלט. גוף תאורה חלופי טרם הותקן. סכנת התחשמלות. - - -
 9.8-20/2/2023 22: 56 מנורות וגופי תאורה. מוגנים מפגיעה פיזית



מתלי מעילים 1-כיתות לימוד, לרבות כיתה 16-מתלי מעילים נמוכים מהנחיות נמשרד. המתלים ללא הגנה מתאימה. סכנת פציעה. - - -
 5.3-20/2/2023 22: 59 מפגעים קבועים וניידים. לא יהיו נמוכים מ-1.80 מטר. במידה והגובה יפחת מ-1.80 מטר יש להתקין מגן



- חצרות מוסד החינוך-מהמורות והפרשי גבהים בחצר. עבודה שטרם הסתיימה בעמודי תאורה אשר סומנו להחלפה. סכנת פציעה. - - -
 1-3.1-תשתיות-. החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם-1
 20/2/2023 23: 04