



26/11/2023 א'

בית ספר קשת

תשרי 11 אשדוד רובע יב

614958

088649618

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-614958

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר קשת

כתובת המוסד-תשרי 11

טלפון המוסד-088649618

פרטי המנהל/ת-לילך לוי

תאריך המבדק-ה' 2/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבדק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



מתקנים -2-חצר מוסד החינוך-ספסל ישיבה מותקן כשהוא צמוד לגדר ההיקפית. קיימת אפשרות טיפוס. סכנת פציעה - - -
3.6-4/3/2023 23: 30-תשתיות-. והתקנים בחצר העלולים לסכן את הילדים, יגודרו באופן שימנע גישה אליהם או טיפוס עליהם, הדרך תהיה פנויה ממכשולים



מצנני מים יהיו -2-מסדרונות מוסד החינוך-מצנן המים נמצא בגומחה ייעודית אך איננו מקובע לקיר. סכנת התהפכות ופציעה - - -
5.7-5/3/2023 6: 59-מפגעים קבועים וניידים-. מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות



אחסון חומרי הניקוי מתבצע בארונות החירום/ כיבוי אש- המיועדים למקרה שריפה. חומרי ניקוי וציוד ניקיון בהישג יד. - - -
4.3-5/3/2023 7: 02-ציוד ומטפי כיבוי אש-. עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון-2-מסדרונות מוסד החינוך-סכנת פציעה



הדלתות -1-אולם הספורט-. לא נמצא תפס מתאים לדלת או לשער הכניסה במטרה לתפוס את כנף הדלת בסוף תנועתה - - -
5.23-5/3/2023 7: 04-דלתות-. נדרשת הגנה מתאימה
האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור
תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציורים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים

