



א' 26/11/2023

בית ספר רימונים

אפרסמון 3 אשדוד רובע טז

610485

089170784

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-610485

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר רימונים

כתובת המוסד-אפרסמון 3

טלפון המוסד-089170784

פרטי המנהל/ת-חלי עסיס

תאריך המבדק-א' 12/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-

קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-

תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-



מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



החצר תאורגן באופן 1-חצרות מוסד החינוך-אבני תיחום לא יציבות. אבנים מתפרקות מתחת לגדרות המוסד. סכנת פציעה- - -
3.11-12/2/2023 22: 51-ארגון החצר-שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה 1-חצרות מוסד החינוך-דשא סינטטי נשחק/ מתפורר. סכנת נפילה- - -
3.11-12/2/2023 22: 55-ארגון החצר-ופעילות של תלמידים



כל אביזרי החשמל יהיו שלמים 1-ליד הקרוואן - מאחורי המנהלה-חוטי חשמל גלויים. חוטי חשמל ללא קופסה ייעודית/ תקינה- - -
9.5-12/2/2023 23: 00-מפסקים ושקעים-ומקובעים למקומם



בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון , לא יהיו 1-מגרש הכדורסל-אלמנטים בולטים בגדר. גדר לא מרותכת היטב. סכנת פציעה- - -
3.30-12/2/2023 23: 03-גדר-אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה