



26/11/2023 א'

בית ספר רעים

זלמן ארן 8 אשדוד רובע ד

612333

088552042

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-612333

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר רעים

כתובת המוסד-זלמן ארן 8

טלפון המוסד-088552042

פרטי המנהל/ת-אתי טובול

תאריך המבדק-ש' 28/1/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-כן

פרטי הבדק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1 -
- חברה לציווד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5 -
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1 -
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



בכל חלקי הגדר לרבות 1-הגדר ההיקפית, ליד שולחנות טניס שולחן-גדר/ רשת חלודה עם אלמנטים חדים. סכנת פציעה - - -
3.30-28/1/2023 5: 19 גדר-החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה




החצר תהיה נקייה ממופגעי בטיחות 1-חצר צפונית של בית הספר-גזעי עץ יבשים גזע עץ גבוה מ50 ס"מ סכנת טיפוס ונפילה - - -
3.1-28/1/2023 5: 24 תשתיות- קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם




צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר 1-חצר מערבית-עץ דקל עם צומת מסוכנת בגזע העץ - - -
3.18-28/1/2023 5: 27 ארגון החצר-עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפוס עליהם



הפרש גובה בין מפלסים העולה על 50 ס"מ ועד 2.5 -2-חצר מערבית בבית הספר- מדרגות בגובה מעל 50 ס"מ מדרה שבורה - - -
3.19-28/1/2023 5: 32 מפלסים בחצר-מפלסים מסלעים נדרש התקנת מעקה, גידור או כל פתרון הנדסי אחר מ' מחייב התקנת מעקה יציב בגובה 1.10 מטר לפחות. כשהפרש מפלסים מעל 2.5 מטר גובה המעקה 1.20 מטר לפחות לא תהיה אפשרות טיפוס על סלעים. במקומות שקיימים



בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו 2-חצר מערבית-אלמנטים חדים בגדר הפרדה באחד המעקות. סכנת פציעה - - -
3.30-28/1/2023 5: 38 גדר-אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה



השבילים משערי הכניסה לבניין, 2-חצרות המוסד-מהמורות בחצרות המוסד. שורשי עצים בולטים בחצרות. סכנת נפילה - - -
3.22-28/1/2023 5: 42 שבילים-דרכי הגישה והשטחים בחצר – כל אלה יהיו סלולים או מרוצפים או כבושים, ללא מהמורות ובליטות, ופניהם מחוספסים, למניעת החלקה



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, 1-גמול מים ללא הגנה-סכנת טיפוס ופגיעה- - -
3.1-28/1/2023 5: 44-תשתיות- ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



מגרשי הספורט יהיו תקינים, 2-מגרשי הספורט-רצפת המגרש לא מפולסת ולא ישרה. התרוממות הרצפה מגזעי העץ- - -
3.52-28/1/2023 6: 00-מגרשי ספורט-שלמים, ללא מפגעים



הדלתות 1-דלתות הכיתות וחדרי הספח במוסד החינוך-אין מגיני אצבעות בצד השני בדלתות שנפתחות יותר מ 100 מעלות- - -
תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של
5.23-28/1/2023 6: 04-דלתות-שירותים נדרשת הגנה מתאימה



הדלתות תצוידנה באבזר או 1-דלתות הכיתות וחדרי הספח במוסד החינוך-אין תפס/סטופר ייעודי בדלתות מוסד החינוך- - -
באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח.
האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה
5.23-28/1/2023 6: 10-דלתות-מתאימה



כל אביזרי 0-מקלט בית הספר-שקע חשמל לא תקין. שקע חשמלי לא מחובר לקיר בצורה תקינה. סכנת התחשמלות- - -
 6: 13 9.5-28/1/2023-מפסקים ושקעים.-החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם



הדלתות תצוידנה באבזר או 1-חדר מורים/ מזכירות ומנהלה/ שירותי נכים בקומת קרקע.-דלת ללא מגן אצבעות מתאים- - -
 באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח.
 האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה
 6: 15 5.23-28/1/2023-דלתות.-מתאימה