



א' 26/11/2023

בית ספר שז"ר

שלום שבזי 5 אשדוד רובע ה

612556

088552325

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-612556

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר שז"ר

כתובת המוסד-שלום שבזי 5

טלפון המוסד-088552325

פרטי המנהל/ת-מיטל אבחזר

תאריך המבדק-י' 27/1/2023

: האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-

חברה לצידוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות וחצללות-YEAR פעם ב - 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-


קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-

תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים -1-דלת כניסה ראשית לבית הספר.-לא מותקן מנגנון מתאים להאטת סגירת כנף הדלת- - -
לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר
-דלתות- יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
5.23-27/1/2023 18: 31



כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך 1-חדר מדעים.-כבלים בהישג יד. תבליים מקובעים בתעלה כאשר אין מכסה שלם לכל התעלה- - -
9.9-27/1/2023 18: 35 חיווט וכבלי חשמל-תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על -2-דלת כניסה ראשית לבית הספר.-לא מותקן שלט יציאה ייעודי- - -
4.17-27/1/2023 18: 37-הכנה למילוט-;כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות-לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום




דלתות הכיתות. דלתות חדרי הספח. מפגע גורף בכל -לא מותקן תפס ייעודי במטרה לתפוס את אגף הדלת בסוף תנועתה- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף -1-המוסד החינוכי
הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה.
5.23-27/1/2023 18: 44-דלתות- בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



מפגעים - ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-חדר מס' 6 / חדר המזכירות-ארון לא מקובע לקיר- - -
5.5-27/1/2023 18: 46-קבועים וניידים






גופי -2- כיצות הלימוד, משרדי ההנהלה וחדרי הספח. מפגע גורף בכל המוסד החינוכי- גופי התאורה לא מוגנים מפגיעה פיזית- - - -
9-8-27/1/2023 18: 50 מנורות וגופי תאורה- תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית




לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, -2-כיתה 26-אריח קרמיקה שבור. סכנת פציעה- - - -
5-10-27/1/2023 18: 52 מפגעים קבועים וניידים- סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני -1-כיתה/ חדר מס' 12- חלון לא תקין- - - -
5-10-27/1/2023 18: 56 מפגעים קבועים וניידים- רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



עד גובה של 2 מ' מהרצפה או -2-'המסדרון בקומה א-מדף נמוך- בגובה 120 ס"מ במסדרון מוסד החינוך. סכנת פציעה- - - -
5-1-27/1/2023 19: 00 מפגעים קבועים וניידים- בליטה וחסיפוס. הטיח על קירות חוץ בתחום הגובה הזה יהיה חלק או לחוץ. מתקנים של מעבים (הזרועות) יהיו שלמים וללא חלודה




כיתות הלימוד 19/ 23/ -אין מגן אצבעות מתאים מהצד השני של הדלתות שנפתחות מעל 100 מעלות. סכנת פגיעה באצבעות- - - -
5-23-27/1/2023 19: 07 דלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות -1-22/ 14/ 15. מפגע גורף בכל המוסד החינוכי
אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט
ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה




9.8-27/1/2023 19:09 - תאורה

מנורות וגופי - גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית-1-ביקתת השומר- .חוטים גלויים בגוף התאורה מעל ביקתת השומר- - - -



ישמרו שולים נקיים ברוחב מינימאלי של : (כדורגל, קט רגל -2-מגרש הכדורסל/ כדורגל-השוליים לא בהתאם להנחיות המשרד- - - -
וכדור עף-3-מטר) (כדורסל- 2 מטר). (כדור יד-2 מ' רוחב האולם, 1 מ' לאורך האולם). עצמים בולטים, ברזיות, הידראנטים, מודי תאורה, לוחות חשמל, וכיו"ב - יורחקו משולי מגרשי
19:15 3.55-27/1/2023 -מגרשי ספורט- .הספורט



בכל חלקי -1-שער מעבר - חצר בית הספר האחורית-אלמנטים בולטים. אלמנטים שהתפרקו מהשער/ הרשת. סכנת פציעה- - - -
3.30-27/1/2023 19:18 -גדר-. הגדר לרבות החלק העליון , לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה



מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל -2-אולם הספורט-שלט היציאה נמצא לא תקין- - - -
4.17-27/1/2023 19:23 -הכנה למילוט-, כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום