



26/11/2023 א'

בית ספר שחקים

רות המואביה 15 אשדוד רובע טו

641449

089966251

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך


פרטי המוסד-

סמל המוסד-641449
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר שחקים
כתובת המוסד-רות המואביה 15
טלפון המוסד-089966251
פרטי המנהל/ת-כרמית חואקין
תאריך המבדק-א' 12/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבדק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב- 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1
- תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



מתלי מעילים לא 1-כיתות הלימוד. מפגע גורף-מתלים נמוכים מהנחיות המשרד. מתלים ללא הגנה מתאימה. סכנת פציעה. - - -
21: 53 5-3-12/2/2023 מפגעים קבועים וניידים- יהיו נמוכים מ1.80 מטר. במידה והגובה יפחת מ1.80 מטר יש להתקין מגן הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים 1-כיתות הלימוד. חדרי ספח. מפגע גורף-גלגלונים האטה לא תקינים/ קיימים- - -
באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב
21: 56 5-23-12/2/2023 דלתות- מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה