



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-612440

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר שחר

כתובת המוסד-המפרש 15

טלפון המוסד-088554999

פרטי המנהל/ת-שני אוחנה

תאריך המבדק-ש' 28/1/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-כן

פרטי הבודק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

-אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-

-אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-

-גז ראדון-YEAR פעם ב- 1-

-חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-

-חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-

-חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-

-ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-

-יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-

-יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-

-מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-

-מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-

-מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-

-מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-



-קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1-

-תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



שער בית הספר. השביל מביקתת השומר אל הכניסה -מהמורות והפרשי גבהים בין האבנים המשתלבות. סכנת החלקה ונפילה. - - -
השבילים משערי הכניסה לבניין, דרכי הגישה והשטחים בחצר – כל אלה יהיו סלולים או מרוצפים או כבושים, ללא מהמורות ובליטות, ופניהם מחוספסים, למניעת -2. של בית הספר
3.22-27/1/2023 19: 30-שבילים.-החלקה




עמודי תאורה ישנים/ לא בשימוש נמצאים בחצר האחורית. 2. צינורות מים בולטים בחצר האחורית. 3. שורשי עצים. 1. - - -
3.11-27/1/2023-ארגון החצר.-החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים-1-החצר האחורית-בולטים מהרצפה. 4. אבן שפה לא יציבה. סכנת נפילה
19:42





גופי התאורה -2-. גוף התאורה על הקיר החיצוני בחצר האחורית - מעל דלת היציאה-גוף התאורה לא נמצא שלם/ מוגן מים - - -
 9.7-27/1/2023 19:48 -מנורות וגופי תאורה-בחדרי השירותים ובחצר יהיו מטיפוס מוגן-מים




לא יחצו קווי חשמל וטלפון עיליים את תחום חצר המוסד החינוכי, אלא -2-חצר אחורית-כבל שחור חוצה החצר האחורית- - -
 3.8-27/1/2023 19:55 -תשתיות-יחברו למבנים ולמתקנים באמצעות כבלים תת קרקעיים. במקרים מיוחדים הקווים יהיו בתוך מובילים



צמחיה במוסד- לא תימצא -1-חצרות בית הספר-נמצאו חלקים יבשים/ דוקרניים בעץ הדקל. בגובה התלמידים. סכנת פציעה- - -
 צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את
 3.18-27/1/2023 20:04 -ארגון החצר-הטיפול עליהם



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים -2-חצר משחקים- ארגו חול שהיה בשימוש גן ילדים בעבר. ארגו חול ללא מכסה- - -
 3.1-27/1/2023 20:10 -תשתיות- או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם




מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא -1-מגרש כדור הרגל-רצפת מגרש כדור הגל התרוממה משורשי העצים. סכנת נפילה- - -
 3.52-27/1/2023 20:20 -מגרשי ספורט-מפגעים








גובה המעקה מעל חללים פתוחים יהיה 1.20 מטר לכל -2-חצר אחורית-מעקה בטיחות בגובה 70 ס"מ סכנת טיפוס ונפילה- - -
5.38-27/1/2023 20: 51-מעקים ומסעדים-הפחות ולא יאפשר כל טיפוס



אגף שירותים - מס' 13. חדר סגנית - מס' 19 / חדר מנהלת / כיתת מדעים/ -לא קיים מגן אצבעות . סכנת פגיעה באצבעות- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת -1-/כיתת שילוב - מס' 23
אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת.
5.23-27/1/2023 21: 02-דלתות-ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה




לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, -2-מול כיתה 3-קיר גבס לא תקינה/ שבורה- - -
5.10-27/1/2023 21: 09-מפגעים קבועים וניידים-סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים




ניתן להשתמש במקלט באופן שוטף -2-המקלט-ציוד וריהוט מיותר מאוחסן במקלט. ציוד לא תקין בתוך / ליד המקלט- - -
6.2-27/1/2023 21: 11-שגרה (לא בחירום)-בהתאם להנחיות פיקוד העורף



גופי התאורה מעל מגרשי -2-חצרות מוסד החינוך ליד מגרש הספורט-עמוד תאורה ישן לא תקין. גוף תאורה תא תקין בעמוד- - -
3.56-27/1/2023 21: 23-מגרשי ספורט-ספורט יהיו מוגנים ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים ובפני התנפצות



- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-0-מקלט - אולם ספורט-נמצאו חוטי חשמל גלויים . סכנת התחשמלות- - -
9.5-27/1/2023 21: 32-מפסקים ושקעים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין -0-מקלט- אולם בפורט-חלקים מתפרקים מתקרת המקלט/ אולם הספורט. סכנת פציעה- - -
5.10-27/1/2023 21: 36-מפגעים קבועים וניידים- ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



ניתן להשתמש במקלט באופן שוטף -2-מקלט- אולם ספרט-אגף השירותים במקלט איננו שמיש . סכנת תחלואה ופציעה- - -
6.2-27/1/2023 21: 41-שגרה (לא בחירום)-בהתאם להנחיות פיקוד העורף



כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים -0-מקלט- חדר מחשבים- קופסת חיבורים ללא מכסה. חוטי חשמל גלויים- - -
9.5-27/1/2023 22: 28-מפסקים ושקעים- למקומם



לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו 1-צמוד למקלט- מחשבים-לנח חשמל ללא סידורי נעילה- - - -
-סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים
9.1-28/1/2023 4: 52



כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך 1-מקלט- מחשבים- כבלים בתעלה לא תקינה. תעלה ללא מכסה. כבלי חשמל בהישג יד- - - -
9.9-28/1/2023 4: 55



מזנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות-1--שירותי בנים, קומה 1-מזנן מים/ קולר לא מקובע לקיר- - - -
5.7-28/1/2023 4: 57



מפגעים - ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-מסדרון קומה ראשונה-ארון לוקרים לא מקובע לקיר- - - -
5.5-28/1/2023 4: 58



הידיות, המנעולים או חיפויים " (רוזטות)" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים -2-כיתה מספר 30-צילינדר לא תקין בדלת הכניסה- - - -
5.24-28/1/2023 5: 06



מנורות וגופי -גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית-2-כיתה מספר 23, כיתה מספר 11-גוף תאורה לא מוגן מפגיעה פיזית- - - -
9.8-28/1/2023 5: 10

