



א' 26/11/2023

בית ספר שילה

מיכשוריילי 17 – רובע ו' אשדוד רובע ו

612408

088555075

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-612408

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר שילה

כתובת המוסד-מיכשוריילי 17 – רובע ו

טלפון המוסד-088555075

פרטי המנהל/ת-מאיר עמר

תאריך המבדק-א' 12/3/2023

: האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-


מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-


קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-

תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




הדלתות 1-כיתה 9/12/14 מפגע גורף-לא הותקן מגן אצבעות בצד שני של הדלתות הנפתחות מעל 100 מעלות. סכנת פציעה באצבעות- - -
תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים 1-כיתה 6-לא נמצא מתקן/מנגנון המיועד להאטת הדלת בעת סגירתה. סכנת פציעה באצבעות- - -
לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
5.23-16/3/2023 23: 47 דלתות-מתאימה



הדלתות תצוידנה 1-המקלט. וחדר אב הבית-מגן אצבעות לא קיים/לא תקין. סטופר לא קיים/לא תקין. סכנת פציעה באצבעות- - -
באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. דלתות-האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
5.23-16/3/2023 23: 54



החצר 1-חצרות המוסד. החצר הדרומית-הקופינג הנמצא מתחת לגדר היקפית התפרק ממספר מקומות. סכנת הילכדות ופציעה- - -
3.1-16/3/2023 23: 56 תשתיות-תהיה נקייה ממופגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם