



א' 26/11/2023

בית ספר שירת הים

ברקת 4 אשדוד רובע יז

615237

086349392

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-615237

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר שירת הים

כתובת המוסד-ברקת 4

טלפון המוסד-086349392

פרטי המנהל/ת-איילה שקד

תאריך המבדק-א' 12/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב- 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-

קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1-

תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



לוחות חשמל לא יהיו עשויים 1-מבנה א-הארונות המיועדים ללוחות החשמל ללא סידורי נעילה מתאימים. סכנת התחשמלות- - -
מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפ) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים
9-1-18/3/2023 21: 39-לוחות חשמל-וחדרי ספח מאוכלסים



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית 1-מרפסת / חצר חיצונית-ערימה של ריהוט לא תקין ומיותר . סכנת טיפוס ופציעה- - -
3-11-18/3/2023 21: 41-ארגון החצר.-בעת תנועה ופעילות של תלמידים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות 2-שירותי בניים. מבנה ג-רטיבות בקיר אגף השירותים- - -
5-10-18/3/2023 21: 43-מפגעים קבועים וניידים.-שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תליות ומפגעי תשתית אחרים