



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אופק

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	3.26	גדר	1	גדר ליד שער	הותקנו צמיגים על הגדר הדבר מקנה אפשרות טיפוס על הגדר	להסיר את כל הצמיגים מהגדרות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	3.27	גדר	2	שער כניסת רכב בחירום	נמדד מרווח 18 ס"מ מתחת לשער חשש ליציאת ילד ללא פיקוח/ הילכדות	לסגור מרווח 10 ס"מ מקסימלי	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר	אבנים משתלבות שקועות ובולטות סומנו בצבע. חץ מסומן על כל אורך השביל שנמצא עם שקעים	לפלס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	5.13	חלונות סורגים	2	כיתות	סורגי חלונות נמדדו עם מרווחים בין האלמנטים 17 ס"מ	לסגור מרווחים 10 ס"מ	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	5.29	מעקים ומסעדים	1	חצר ליד כבש	נמדד בין הכבש לקצה המדרגה הפרש גבהים 58 ס"מ. בנוסף על המדרגה בהיקף המבנה ילדים מטפסים לגובה עולה על מטר חשש לעלייה ונפילת ילד	להגביל גישה למדרגה ולמדרגה סבב המבנה בביקור נצפו מספר ילדים עולים לגובה וקופצים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כניסה למבנה	תעלת ניקוז בחלקה שקועה בחלקה בולטת מהקרקע עם רשת ברזל מתרוממת עם קצוות חדים	להחליף / להסיר קצוות חדים / לפלס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	9		1	כיתה 23	שקע חשמל לקוי, חלק מהשקעים עובדים וחלקם לא חשש לקצר חשמלי ממגע רופף	לפתוח קריאה במוקד לתיקון שקע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	ליד כיתה 8	שלט יציאה מואר נתלש ממקומו נותרו חוטי חשמל מוזן חשוף בגובה 2.5 מטר.	לפתוח קריאה במוקד לתקן/ להשלים שלט	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	5.3	מפגעים קבועים וניידים	2	כיתות 5, 7, 9	מתלי מעילים מתחת לגובה מינימלי ללא מגן	למגן/ להגבהה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
10	בית ספר אופק	28/03/2024	ישראל אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	בכול הדלתות החדשות במבנה- חסרים גלגלי האטת דלת. דלתות מקלט - חסר תפס להחזקת הדלת דלתות אולם ספורט- חסר מנגנון האטת דלת.	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
								דלת כניסה למבנה - חסר מנגנון האטת דלת							