

בית ספר אורות

שבת בינמין 19 אשדוד רובע יב

614966

088663500

ב' 15/4/2024

סיכום מבדק שנתי		מבדקי בטיחות מנהל חינוך
מומנתקן - שי ביאזי		ד' 20/3/2024 16:15
פרטי המוסד		
סמל המוסד	614966	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר אורות	
כתובת המוסד	שבת בינמין 19	
טלפון המוסד	088663500	
פרטי המנהל/ת	תמר כהן	
תאריך המבדק	ד' 20/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	YEAR פעם ב - 1		✓
גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		✓
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		✓
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	20/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
20/3/2024 13:15	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	1	כיתות כלל	כיתה 24, בית כנסת, כיתה 32-א לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות מיכל מים לא מקובע בממד	
							
							
20/3/2024 13:31	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות	1	מבנה	כיתה 12 - משקוף בולט וחד סכנת פציעה כלל המבנה - פינות מתכת מפורקות וחדות אריחי קרמיקה שבורים	

תלויים ומפגעי
תשתית אחרים.





חדר ממד מבנה
2- יחידות שקעים
מפורקת -בנוסף
קיימת גישה לחוטי
חשמל דרך תעלה
פתוחה. -כיתת
ספח 37 חינוך
מיוחד תעלת
חשמל פתוחה אב
הבית הוריד את
המתח לנקודות
עד לתיקון.

כיתות

כל אביזרי החשמל 1
יהיו שלמים
ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים

9.5

20/3/2024
13:47



מודבקות מראות
זכוכית על הדלת
חלקן רופפות
ועלולת ליפות

כיתה 39

1 אין להציב מראות
מזכוכית שבירה
במקומות נגישים

מפגעים קבועים
וניידים

5.9

20/3/2024
13:56

בכול דלתות בין-
האגפים חסרים
מנגנוני האטה -
במספר דלתות רב
בכיתות חסרים
מנגנוני האטה,
המנגנונים
המותקנים ברובם
לא מכוונים דלתות
נותרות.

כלל המבנה

1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם יש
אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטה אגף הדלת
במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב

דלתות

5.2
3

20/3/2024
15:57



פתוח. האבזר
יותקן בקיר,
בגובה אגף הדלת
ולא ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה



מותקנים מתלי
מעילים מתחת
לגובה מינימלי
ללא מגן

במספר כיתות

2

מתלי מעילים לא
יהיו נמוכים
מ-1.80 מטר.
במידה והגובה
יפחת מ-1.80
מטר יש להתקין
מגן.

מפגעים קבועים
וניידים

5.3

20/3/2024
16:00



ארון על גלגלים
לא יציב ללא דלת
מחובר לחשמל
ועליו מונחות
דרבוקות. ציוד
יכול ליפול ממנו,
אילתורים חשמל.

כיתת מוזיקה /
דרבוקות

1, 1

תכולת וארגון
הכיתות

7

20/3/2024
16:04

קיימת נקודה
בגדר בה יש
אפשרות טיפוס על
הגדר

חצר


2

בכל חלקי הגדר
לרבות החלק
העליון, לא יהיו
אלמנטים חדים
המהווים סכנת
פציעה לילדים
המסתובבים
בסביבתה או
מטפסים עליה.

גדר

3.3
0

20/3/2024
16:07



ארון טפטפות בעל
מנגנון נעילה
עקום ללא נעילה

חצר 2 מתקנים והתקנים
בחצר העלולים
לסכן את הילדים,
יגודרו באופן
שימנע גישה
אליהם או טיפוס
עליהם, הדרך
תהיה פנויה
ממכשולים.

תשתיות 3.6 20/3/2024
16:09

עמודי מתכת-
לחיזוק עצים
נעוצים מסביב
לעצים-חסר מיגון
על 2 עמודי סככה
באיזור פעילות
תלמידים.

חצר 2 החצר תהיה נקייה
ממפגעי בטיחות
קבועים או זמניים,
ללא בליטות או
שקעים, ולא
ישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג .
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם .

תשתיות 3.1 20/3/2024
16:13

