



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אורות

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע בן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	3.1	תשתיות	2	חצר	עמודי מתכת לחיזוק עציים- נעוצים מסביב לעציים חסר מיגון על 2 עמודי סככה - באיזור פעילות תלמידים	לבדוק עם - האגרונום אם אין צורך בהם להוציא להשלים - מיגון	מנהל אחזקת מוס"ח	קבלן הצללות			מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	3.6	תשתיות	2	חצר	ארון טפטפות בעל מנגנון נעילה עקום ללא נעילה	לתקן מנגנון נעילה למניעת גישה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	3.30	גדר	2	חצר	קיימת נקודה בגדר בה יש אפשרות טיפוס על הגדר	להסיר אפשרות טיפוס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	7		1	כיתת מוזיקה / דרבוקות	ארון על גלגלים לא יציב ללא דלת מחובר לחשמל ועליו מונחות דרבוקות. ציוד יכול ליפול ממנו, אילתורים חשמל.	להוציא	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	5.3	מפגעים קבועים וניידים	2	במספר כיתות	מותקנים מתלי מעילים מתחת לגובה מינימלי ללא מגן	למגן/ להגבהה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	5.23	דלתות	1	כלל המבנה	דלתות בין האגפים חסרים בכול- מנגנוני האטה במספר דלתות רב בכיתות - חסרים מנגנוני האטה, המנגנונים מכוונים המותקנים ברובם לא דלתות נתרקות	להשלים/ לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	5.9	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה 39	מודבקות מראות זכוכית על הדלת חלקן רופפות ועלולת ליפול	להסיר זכוכיות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתות	חדר ממד מבנה 2- יחידות שקעים מפורקת -בנוסף קיימת גישה לחוטי חשמל דרך תעלה פתוחה. -כיתת ספח 37 חינוך מיוחד תעלת חשמל פתוחה אב הבית הוריד את המתח לנקודות עד לתיקון.	לתיקון- לסגור - תעלה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מבנה	כיתה 12 - משקוף בולט וחד סכנת פציעה כלל המבנה -פיוות מתכת מפורקות וחדות ארזי קרמיקה שבורים	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
10	בית ספר אורות	20/03/2024	יוחאי בן סימול אב בית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתות כלל	כיתת שילוב, כיתה 24, בית כנסת, כיתה 32-ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות מיכל מים לא מקובע בממד	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	