



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אחדות

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אחדות	14/03/2024	פיני אב הבית	5.22	דלתות	2	כיתה 1	זגוגית דלת שבורה	להחליף זכוכית לריפלקס מחוסם	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר אחדות	14/03/2024	פיני אב הבית	5.23	דלתות	1	כיתות	דלת מקלט- חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח וגלגלת להאטת דלת דלת כיתה 11 + 12 - חסרים מנגנוני האטת דלת	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר אחדות	14/03/2024	פיני אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	קומה שנייה	בתפר בין המבנה נצפו מרווחים ומספר רצפות משוחררות	לתקן ריצוף מתנדנד ולבדיקת קונסטרוקטור	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר אחדות	14/03/2024	פיני אב הבית	11.7	תאורה	2	כלל הכיתות	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	למגן/להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר אחדות	14/03/2024	פיני אב הבית	5.17	חלונות סורגים	2	כיתה 10	סורג חלון נמצא משוחרר בחלקו התחתון בבדיקה פיזית	לחזק לתשתית	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר אחדות	14/03/2024	פיני אב הבית	3.9	תשתיות	2	חצר	פחי אשפה בשטח החצר קרוב לשטחי פעילות התלמידים מהווה אפשרות להסתתר בתוכם	להוציא למקום בו אין פעילות תלמידים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	