



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אילנות

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אילנות	13/03/2024	קובי אב הבית	4.6	מסדרון	1	מסדרון קומה תחתונה ועליונה	ארון כיבוי אש ממתכת בגובה מטר בעל פינות חדות חשש לפגיעת ראש לילדים	למגן חלק תחתון/ למנוע גישה מתחת לארון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר אילנות	13/03/2024	קובי אב הבית	11.7	תאורה	2	מספר כיתות	מותקן תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר אילנות	13/03/2024	קובי אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	כיתות לימוד - חסרים מגני אצבעות צד חיצוני (נדרש הפתיחה מעל 90°) ככול הדלתות . דלתות חדר שקט- ללא מנגנוני האטה.	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר אילנות	13/03/2024	קובי אב הבית	3.48	מתקני משחקים	2	חצר	איזורים נגועים החלודה החיבורים וחיבורים עם נזקים בבדיקה ויזואלית	לבדיקת בודק סככות	מנהל אחזקת מוס"ח	קבלן הצללות			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר אילנות	13/03/2024	קובי אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר	מונח ציוד בנייה בחצר	לפנות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	אחזקה		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר אילנות	13/03/2024	קובי אב הבית	3.22	שבילים	2	איזור כניסה	אבנים משתלבות שקועות ודשא סינטטי מקופל מהווה אפשרות להפילה	לפלס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	