



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אמית י

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע בן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חזית הנהלה	מעקה שהותקן בחזית ההנהלה חלק מהעמודים ללא כיסוי מגן	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		תומר משה מומנתקן -	
2	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.13	חלונות סורגים	1	מבנה גולן	בפרוזדור בקומה עליונה החלונות ללא הגבלת מפתח	נדרש להגביל מפתח עד ל10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
3	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	4.14	הכנה למילוט	1	מבנה גולן	דלתות יציאה	מנגנון דלתות הדף בדלת מזרחית ומערבית לא תקינות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		תומר משה מומנתקן -	
4	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה ט 3	ריפיון בתקרה תלויה	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		תומר משה מומנתקן -	
5	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מבנה גליל-מבואה	ריצוף שבור	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		תומר משה מומנתקן -	
6	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	4.14	הכנה למילוט	1	בנין יהודה	דלת כניסה ראשית מנגנון בהלה מנותק	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		תומר משה מומנתקן -	
7	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	12.14	שטיפת עיניים	1	כתה לביולוגיה	משטפת עיניים צינור ניקוז מנותק	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		תומר משה מומנתקן -	
8	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.23	דלתות	1	מבנה שומרון כתה 4ז	מגן אצבעות מפורק	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
9	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מבנה שומרון כתה 4 ז	ריצוף שבור במספר מקומות	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		תומר משה מומנתקן -	
10	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קומת בניינים מבנה שומרון	ברז עבור מצנן מים ללא ראש ברז	נדרש למגנמא לפרק	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
11	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.36	מעקים ומסעדים	1	מדרגות חירום ביציאה ממבנה כרמל	חוסר במסעדי יד	נדרש להתקין	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		תומר משה מומנתקן -	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
12	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מבנה כרמל כתה 2 ז	רצפה עם ריצוף שבור	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה			מומנתקן - תומר משה	
13	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	בניין כרמל קות קרקע מימין	ציוד כיבוי האש לא בתוקף , מטף כיבוי מונח על הרצפה, צזרנוקים אינם מונחים בתוך שקיות	נדרש לרענן ולטפל בציוד כיבוי האש מיידית	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
14	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	4.5	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	מבנה שומרון קומת כניסה משמאל	ארון מכיבואהאש משמש את המנקה	נדרש שארון כיבוי האש ישמש את יעודו בלבד-להוציא מעדיית את הציוד של המנקה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
15	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חזית בית הספר מול עמדת השומר	ריצוף בולט שוקע	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
16	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	3.42	חניית רכב ואופניים	1	כניסה לבית הספר מאחורי עמדת השומר	אופנייםמחשמליות של תלמידיםצמחים ליד עמדת ארון תיקשורת-סכנת שריפה	נדרש להסדיר חנייה מוסדרתצרחוקה מארונות תיקשורת וחשמל	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
17	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	9.3	לוחות חשמל	1	חדר טרנספורמטור שלמחברתחשמל מאחורי עמדת השומר	חוסר בשילוט אזהרה לסוג המקום וברשות מי נמצאים המפתחות כולל מס טלפון	נדרש לשלט	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
18	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	רחבה עם דשא סינטטי בכניסה לבית הספר מאחורי עמדת השומר	ספסלי ישיבה -חוסר בשלבי עץ	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
19	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	רחבה עםמדשא סינטטי בכניסה לבית הספר מאחורי עמדת השומר	ספסל ישיבה מפורק	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
20	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מולמחדר מורים לכוון דרום	ריצוף שוקע	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
21	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר מזרחית מבנה גולן	ריצוף שוקע	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
22	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר מול מגרש הספורט	שוקת מים לא תקינה מערכת המים עם אלמנטים מסוכנים	נדרש להשמיש ולתקן את האלמטים המסוכנים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף אחזקה	תשתיות		תומר משה מומנתקן -	
23	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	3.59	מגרשי ספורט	1	עמודי סל במגרש ספורט	חוסר במיגון לעמוד סל	להתקין מיגון לעמוד סל	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	רשות הספורט			תומר משה מומנתקן -	
24	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מעבר בין בניין נגב למבנה יהודה	חיפוי של פח אשפה מפורק , ברגים בולטים	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
25	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר צפונית בניין נגב סמוך לרחבת כיבוי אש	ריצוף חסר/שוקע	נדרש להשלים/לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		תומר משה מומנתקן -	
26	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר צפונית מאחורי בנין גליל	ריצוף שוקע	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		תומר משה מומנתקן -	
27	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר חיצוני מערבי של מבנה גליל	מערכת ניקוז של המזגן ללא צינור והמים נוזלים על הקיר	נדרש להתקין צינור שהניקוז יגיע לקרקע	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה		מיזוג אוויר	תומר משה מומנתקן -	
28	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר מערבית	רטש ברז כיבוינאש בולט מעל פני הקרקע בגובה של 20 ס"מ-סכנת התקלות	נדרש למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		תומר משה מומנתקן - למה כי זה כבר בני עקיבא אה לא שלכם	
29	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קירות מבנה	חיפוי הקירות בלוחות שיש- חלק מהלוחות נפלו	נדרש לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה		שיפוצים	תומר משה מומנתקן -	
30	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	3.5	תשתיות	1	חצרות	בריכות הסתעפות בולטות מעל הקרקע-גורף	נדרש למגן או להנמיךמלגובה 0	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		תומר משה מומנתקן -	
31	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.23	דלתות	1	דלת כניסה לספרייה	חוסר במגן אצבעות ובולם הידראולי	להתקיןממגן אצבעות ובולם הידראולי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
32	בית ספר אמיתי	07/04/2024	זיו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כניסה לספריה	כניסה לספרייה יש מדרגה אחת-סכנת התקלות	נדרש להתקין רמפה או לשלט "זהירות מדרגה"	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		תומר משה מומנתקן -	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
33	בית ספר אמיתי	07/04/2024	ז"ו	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	רחבה של הספרייה	ברזי כיבוי אש: חוסר בראש ברז, חוסר בארון ובו זרנוקים 2 ומזנק	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
34	בית ספר אמיתי	07/04/2024	ז"ו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שוקת מים לא תקינה בחצר מתחת למבנה שומרון	שוקת מים לא תקינה	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		תומר משה מומנתקן -	