

ב' 15/4/2024

בית ספר אריאל  
שד' קק'ל 9 אשדוד רובע י  
614123  
088645887

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ג' 12/3/2024 14:59

מומנתקן - שי ביאזי

| פרטי המוסד                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| סמל המוסד                     | 614123             |
| סוג המוסד                     | בית ספר            |
| שם המוסד                      | בית ספר אריאל      |
| כתובת המוסד                   | שד' קק'ל 9         |
| טלפון המוסד                   | 088645887          |
| פרטי המנהל/ת                  | יפה חזות           |
| תאריך המבדק                   | ג' 12/3/2024       |
| האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0 | לא                 |
| המבנה מאושר לשימוש            | כן                 |
| פרטי הבודק                    | מומנתקן - שי ביאזי |
| חתימת עורך המבדק              |                    |

| מסמכים                                                                                                   |                |            | מבדקי בטיחות מנהל חינוך |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| תיאור                                                                                                    | תזמון          | תאריך מסמך | לא רלוונטי              |
| אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות<br>אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום<br>גז ראדון            | פעם ב - 1 שנים | 12/3/2024  |                         |
|                                                                                                          | פעם ב - 1 שנים | 12/3/2024  |                         |
|                                                                                                          | YEAR פעם ב - 1 | 12/3/2024  |                         |
| חברה לציוד כיבוי                                                                                         | פעם ב - 1 שנים | 18/3/2024  |                         |
| חשמלאי בודק                                                                                              | פעם ב - 5 שנים | 12/3/2024  |                         |
| חשמלאי מוסמך                                                                                             | פעם ב - 1 שנים | 12/3/2024  |                         |
| ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים                                                                      | פעם ב - 1 שנים | 12/3/2024  | ✓                       |
| יציבות המבנים                                                                                            | פעם ב - 1 שנים |            |                         |
| יציבות ותקינות סככות והצללות                                                                             | YEAR פעם ב - 5 |            |                         |
| מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה                                                                     | פעם ב - 5 שנים | 12/3/2024  |                         |
| (מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה | פעם ב - 1 שנים |            | ✓                       |
| מתקני משחקים                                                                                             | פעם ב - 1 שנים |            | ✓                       |
| מתקני ספורט                                                                                              | פעם ב - 2 שנים | 12/3/2024  |                         |
| קרינה מאנטנות סלולריות                                                                                   | YEAR פעם ב - 1 |            | ✓                       |
| תקרות תלויות                                                                                             | פעם ב - 5 שנים | 12/3/2024  |                         |

| תאריך/שעה          | סעיף     | תחום   | תאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | קדימו<br>ת | מיקום                               | הממצא                                                                      | תמונה                                                                               |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/3/2024<br>14:04 | 3.2<br>7 | גדר    | גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם.                                                                                                                                                                                                                 | 2          | גדר חזית חניה                       | נמצאה במרווח 15-17 ס"מ בבסיס קיימת אפשרות ליציאתה ילד ללא פיקוח/ לכידת ראש |    |
|                    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                     |                                                                            |   |
| 12/3/2024<br>14:09 | 5.2<br>3 | דלתות  | הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה. | 1          | דלתות שירותים אולם ספורט בנים, בנות | חסרים מנגנוני האטה                                                         |  |
| 12/3/2024<br>14:11 | 3.1      | תשתיות | החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | חצר אחורית ספורט                    | ריצוף עץ במתחם הפרגולה שבור. סכנת נפילה/ הילכדות רגלים.                    |                                                                                     |

שקעים, ולא  
ישארו בה  
מכשולים או  
פסולת מכל סוג.  
חלקים בולטים  
יהיו עם הגנה  
עליהם.



|                              |                       |   |                                                                                                                                                        |                          |          |                    |
|------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| אריחים שבורים<br>ופינות חדות | מסדרון קומה<br>ראשונה | 2 | לא יהיו מפגעי<br>תשתית בבניין<br>ובכיתות ובפרט<br>סדקים במבנה,<br>רצפות שקועות,<br>סימני רפיון (כגון<br>"בטן") בתקרות<br>תלויות ומפגעי<br>תשתית אחרים. | מפגעים<br>קבועים וניידים | 5.1<br>0 | 12/3/2024<br>14:27 |
|------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|



חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח

דלתות מקלט קומה ראשונה

1 הדלתות תצויינה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.

12/3/2024 14:29 5.2 3 דלתות

מוחקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ במספר כיתות

כיתות לימוד

2 גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על-ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" ("בדק בבדיקת רישוי").

12/3/2024 14:33 11.7 תאורה



על קיר משקוף  
נמצא סימני סדק  
וחוסר חומר

כיתה 11 ד1

2

לא יהיו מפגעי  
תשתית בבניין  
ובכיתות ובפרט  
סדקים במבנה,  
רצפות שקועות,  
סימני רפיון (כגון  
"בטן") בתקרות  
תלויות ומפגעי  
תשתית אחרים.

מפגעים  
קבועים וניידים

5.1  
0

12/3/2024  
14:35

חלונות זכוכית  
שבורים

כיתה 19

1, 2

החלונות בקומת  
הקרקע ובחדרים  
בהם יש צורך  
בסורגים, למניעת  
פריצה דרכם,  
בכל כתה או  
אולם יהיה לפחות  
פתח מילוט אחד  
באחד הסורגים  
העונים על  
הדרישות האלה:  
א. פתח המילוט  
בסורג יפתח כלפי  
חוץ ויהיה במידות  
מינימום של 0.80  
מ' (רוחב) ו-  
1.00 מ' (גובה)  
ב. צבע הסורג  
המשמש כפתח  
מילוט יהיה מסוג  
זוהר, פולט אור  
משני הצדדים. ג.  
מעל החלון יותקן  
שלט זוהר ועליו  
כתוב "חלון  
חילוץ". ד. מפתח  
המנועול שעל  
הסורג ימצא  
בתוך קופסת  
ניפוץ צבועה  
באדום שתיקבע  
במרחק לא גדול  
מהמנועול שעל  
הסורג. מפתחות  
נוספים מאותו  
הסוג (מאסטר)  
יהיו בארון  
המפתחות של  
מוסד החינוך  
ובידי המורה וכל

חלונות סורגים

5.1  
7

12/3/2024  
14:44

אדם אחראי  
לחדר. קופסת  
הניפוז תכיל  
פטישון להוצאה  
מהירה של  
המפתח בשעת  
חירום.

|                                                                                  |                                                                       |                                    |          |                                                                                                                                                                       |                                  |                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|
|  | <p>פתח ביקורת<br/>בריצפה ניזוק בעל<br/>קצוות חדים, חשש<br/>למעידה</p> | <p>שירותי בנות קומה<br/>ראשונה</p> | <p>1</p> | <p>לא יהיו מפגעי<br/>תשתית בבניין<br/>ובכיתות ובפרט<br/>סדקים במבנה,<br/>רצפות שקועות,<br/>סימני רפיון (כגון<br/>"בטן") בתקרות<br/>תלויות ומפגעי<br/>תשתית אחרים.</p> | <p>מפגעים<br/>קבועים וניידים</p> | <p>5.1<br/>0</p> | <p>12/3/2024<br/>14:50</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|

