

ב' 15/4/2024

בית ספר גאולים
'הארץ 6 אשדוד רובע א
610097
08-8531975

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

מומנתקן - שי ביאזי		ג' 12/3/2024 11:20
פרטי המוסד		
סמל המוסד	610097	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר גאולים	
כתובת המוסד	הארץ 6	
טלפון המוסד	08-8531975	
פרטי המנהל/ת	לידיה כהן	
תאריך המבדק	ג' 12/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	12/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	12/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	12/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	12/3/2024	✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצב	תמונה
12/3/2024 7:35	11.7	תאורה	גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על-ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" ("בדק בבדיקת רישוי).	1	במבואת כניסה בכיתות 5, 10	מותקנים גופי תאורה מסוג מתנפץ ללא הגנה.	
12/3/2024 7:47	7.8	כיתות חדרים וכן	הזגוגיות, לרבות מראות, הזיגוג יהיה בחומר שאינו מתנפץ	1	מקלט קומה שנייה חדר 20	מראת זכוכית מסוג מתנפץ ללא מגן	
12/3/2024 7:52	5.13	חלונות סורגים	חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה - 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ	1	כיתת שילוב 19	חלון מתחת לגובה 1.5 ללא נעילה	
12/3/2024 7:53	5.23	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם	1	כיתות 19 +20+2 ושירותים קומה 2	חסרים מגנוני האטה על הדלתות למניעת טריקה	



יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף
הדלת במהלך
סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת.
ה. בדלתות קלות
של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.



קרוע PVC כיסוי
בכניסה לכיתה
חשש לנפילה

כיתה 5


1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.1
0

12/3/2024
8:07



אבנים משתלבות
שקועות בולטות

חצר אחורית ליד
מתחם קפיצה
לאורך

1 השבילים משערי
הכניסה לבניין,
דרכי הגישה
והשטחים בחצר -
כל אלה יהיו
סלולים או
מרוצפים או
כבושים, ללא
מהמורות
ובליטות, ופניהם
מחוספסים,
למניעת החלקה.

שבילים 3.2 12/3/2024
2 8:16

נמצאו מספר
אחרונות לא
מקובעים לקיר
למניעת התהפכות
אב הבית יבדוק
ויקבע

כיתות 1 ארונות, ספריות
וכונניות יהיו
מקובעים למניעת
התהפכות.

מפגעים 5.5 12/3/2024
קבועים וניידים 8:20

