



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר גוונים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר גוונים	27/03/2024	ציון אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר צעירים	מדרגה שבורה עם חלקים חדים חשש לפציעה	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר גוונים	27/03/2024	ציון אב הבית	9.8	מנורות וגופי תאורה	1	חצר כיתת שנהב, פטיו בחצר צעירים	גופי תאורה התנתקו מהקיר	לפתוח קריאה במוקד לקיבוע גופי תאורה לקיר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר גוונים	27/03/2024	ציון אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חדרי ספח	חדר ספח אפרסק - דלת שבורה עם חלקים חדים בולטים חדר ספח כיתת שנהב- חלקי עץ עם חלקים חדים	להחליף דלת / תיקון	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר גוונים	27/03/2024	ציון אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	מקלט צעירים	מיכלי מים ללא קיבע	לקבוע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר גוונים	27/03/2024	ציון אב הבית	5.23	דלתות	1	כיתות	דלתות ספח כיתת משי, זית, אפרסק אלמוג- חסר מנגנון האטת דלת / בולם טריקה. כל דלתות השירותים כניסה ותאי שירותים(מסוג עץ) - חסרים מנגנוני האטה דלת כניסה - חסר מנגנון האטת דלת	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר גוונים	27/03/2024	ציון אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	שקעי חשמל	חדר היוועצות - שקע חשמל שבור כל מרפסות הפטיו ללא מכסה הגנה נגד חדירת מים	לפתוח קריאה במוקד להחליף שקעים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	