



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר גלים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר גלים	14/03/2024	אלי אב הבית	11.7	תאורה	2	רחבי בית הספר	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא מגן	למגן/ להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר גלים	14/03/2024	אלי אב הבית	35.1	ניהול	1	סדנת צורפות	מכונות כרסום וקידוח בכיתה לא נמצא ציוד מגן אישי, ושילוט מתאים, הפעלת המכונות תהיה רק בליווי איש מקצוע	להשלים ציוד מגן אישי ושילוט	מנהל/ת המוסד	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר גלים	14/03/2024	אלי אב הבית	4.17	הכנה למילוט	2	דלת כניסה ראשית	חסר שלט יציאה מואר	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר גלים	14/03/2024	אלי אב הבית	3.27	גדר	2	חצר אחורית	גדר עם אלמנט עקום	לישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר גלים	14/03/2024	אלי אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתת יהורית 13	קופסת שקעי חשמל ללא כיסוי אפשרות להכנסת יד לתוך החיבורים	לסגור פתחים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר גלים	14/03/2024	אלי אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתות	קיימים מספר ארונות לא מקובע למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר גלים	14/03/2024	אלי אב הבית	5.23	דלתות	1	כיתות	כיתת מבנה חוץ- חלקם לא מותקן מנגנון האטת דלת חלקם מנגנון לא מתפקד מומלץ להתקין מנגנון מסוג מחזיר שמן דלת סדנת בישול - מנגנון האטת דלת לא מכוון דלתות כניסה - ללא מנגנון האטת דלת ותפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	