

ב' 15/4/2024

בית ספר היובל

העצמאות 7 אשדוד רובע הסיטי

614503

088663303

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ה' 28/3/2024 13:53

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
סמל המוסד	614503
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר היובל
כתובת המוסד	העצמאות 7
טלפון המוסד	088663303
פרטי המנהל/ת	שמרית עובדיה
תאריך המבדק	ה' 28/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	✓
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	28/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	28/3/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
28/3/2024 12:09	9.1 8	חדרי מחשב	אין להתקין בתי תקע (שקעים) בחזית השולחן או על גבי סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך התעלות	1	חדר מדעים	תעלות חשמל נמצאו פתוחות קיימת אפשרות הכנסת יד לחוטי החשמל. אב הבית סגר את המתח לכול נקודות החשמל עד לתיקון עם שילוט	
							
							
28/3/2024 12:10	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש	1	כיתות	דלתות מקלט - חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח כיתות גורף - מנגנוני האטה לא מכוונים כיתה חסר מחשבים- חסר	



מנגנון האטת דלת
דלתות כניסה
שירותים גורף -
חוסר במנגנוני
האטה דלתות
יציאה לחצר ללא
מנגנוני האטה

אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטה אגף הדלת
במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב
פתוח. האבזר
יותר בקיר, בגובה
אגף הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה.





כיתה 20- מכסה
שקע חשמל חסר
כיתה 25- שקע
שבור

כיתות

כל אביזרי החשמל 1
יהיו שלמים
ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים

9.5


28/3/2024
12:23



חסר במספר דלתות אטם אטימה מסביב לדלת ממד מונע כניסת עשן בחירום . הכנה לחירום	דלתות ממ"ד	2	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	28/3/2024 12:24
--	------------	---	---	-----------------------	----------	--------------------



ארון חשמל נמצא בשירותים ללא נעילה	שירותים מספר 31	1	לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד	לוחות חשמל	9.1	28/3/2024 12:31
-----------------------------------	-----------------	---	--	------------	-----	--------------------

	לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים						
	28/3/2024 12:34	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת ההתהפכות.	כיתות גורף	ארונות לא מקובעים למניעת ההתהפכות במספר כיתות
	28/3/2024 12:36	5.1 4	חלונות סורגים	1	כנפי החלונות לא יבלטו לתוך הכיתה/גן. כנפי החלונות לא יבלטו החוצה כאשר סף החלון נמוכה מ 2 מטרים במידה ובולטים, יש לקבעם במצב פתוח .	חלונות ממ"דים סטודיו	חלונות כנף נפתחות ללא מגביל פתיחה או אפשרות לתפוס במצב פתוח אפשרות לפגיעה
	28/3/2024 12:43	11.7	תאורה	2	גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על-ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" ("בדק בבדיקת רישוי).	כיתות גורף	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ מתנפץ



28/3/2024 12:55 5.3 8 מעקים ומסעדים גובה המעקה מעל חללים פתוחים יהיה 1.20 מטר לכל הפחות ולא יאפשר כל טיפוס 1 מסדרונות קומה שנייה גובה מעקה נמדד 110 ס"מ נמצאה אפשרות טיפוס


28/3/2024 13:15 5.3 8 מפגעים קבועים וניידים מתלי מעילים לא יהיו נמוכים מ-1.80 מטר. במידה והגובה יפחת מ-1.80 מטר יש להתקין מגן 1 כיתות גורף מתלי מעילים מתחת לגובה מינימלי ללא מגן



	נראה בבדיקה ויזואלית נוסה כלפי החצר	קיר חיצוני של הגן הצמוד	2	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	28/3/2024 13:24
--	---	----------------------------	---	--	--------------------------	----------	--------------------



28/3/2024 13:26	3.1 8	ארגון החצר	צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפול עליהם	2	חצר אחורית	קיימים שיחים קוצניים
28/3/2024 13:38	3.5 2	מגרשי ספורט	מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים	2	מגרש כדורסל	עמודי סל ללא 2 מיגון
28/3/2024 13:42	3.2 6	גדר	הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע משני צידי הגדר, הגובה ימדד מעל לנקודת מדרג רגל	1	חצר אחורית	מותקן בחצר מבנה מעץ אשר מצמצם את גובה הגדר ל 150 ס"מ



	גומחות עץ בחצר נמצאו עם שקעים - שקעים בחצר מסומנים ב X אדום	חצר 1	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	ארגון החצר 3.1 1 28/3/2024 13:44
--	--	--------------	--	---

