



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר המגינים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה בת באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	3.27	גדר	2	אולם ספורט	מעקה אולם בעלי מרווחים 14-16 ס"מ	לסגור מרווחים / להחליף מעקה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	5.36	מעקים ומסעדים	2	אולם ספורט	חסרים מסעדי יד בשתי גרמי המדרגות התחתונות	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	11.1	ארגון אולם	2	אולם	מרווח שוליים 150 ס"מ נמוך ממרווח נדרש	לסמן מחדש	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	11.13	מתקני ספורט	2	אולם ספורט	פריטים שלא שייכים מאוחסנים- למהות האולם	להוציא פריטים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	5.23	דלתות	1	מקלט	להחזקת הדלת חסר תפס- במצב פתוח בכול הדלתות, מגני אצבעות חסרים נמצא אלמנט בולט על דלת - . מקלט לא שייך למנגנון כולשהו	להשלים- להסיר - אלמנט בולט	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	4.17	הכנה למילוט	2	דלתות יציאה מהבמבנה ובקומות	חסר שילוט יציאה מואר הכנה לחירום	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	5.13	חלונות סורגים	1	כלל הכיתות בקומות העליונות	בחלונות 13-15 ס"מ מרווחים- נמדדו בחלונות ובמסדרונות נצפו מספר זגוגיות שבורות - בכיתות ובמסדרונות	לצמצם מרווח ל 10 ס"מ. להחליף זגוגית שבורות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	3.1	תשתיות	1	חצר פנימית	מדרגות שבורות אלמנטים ממכתת משוחררים פינות חדות	לתקן/ להסיר פינת חדות בחצר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	3.27	גדר	2	גדר היקפית חצר	נמצאו מרווחים של 12.5-16 ס"מ בגדר חשש ללכידת ראש	להחליף לגדר תקנית	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
10	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	3.11	ארגון החצר	1	חצר	איזור כניסה-אבנים משתלבות התרוממו ומבנה בטון מסביב לעץ סדוק, דשא סינטטי איכותי מקופל חול ואבנים מפוזרות, סכנת נפילה לילדים במרוצתם / לכידת אצבעות איזור מגרש כדורגל צד ימין - קיימים שני מוקדים מתחת לגדר בהם יש מרווח של 50 ס"מ סכנת יציאת ילד ללא פיקוח גדר לא יציבה בבדיקה פיזית איזור מגרש כדורגל צד שמאל - נזק לרחבת אבנים משתלבות אבנים מתנדנדת/ חסרות ובולטות סכנת נפילה עמודי הצלה מונחים באיזור פעילות תלמידים	להסיר- מבנה בטון ולפלו אבנים לסגור - מרווחים בגדר ולחזק לקרקע לפלו שטח - ולהסיר עמודים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	אחזקה		מומנתקן - שי ביאזי	
11	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קומה שנייה גרם מדרגות דרומי	אלמנט חסר במעקה אלומניום בגובה 30 ס"מ חד מהווה סכנת פציעה	להשלים אלמנט / למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
12	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	כיתה 25	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	למגן / להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
13	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	5.23	דלתות	1	דלתות	שירותי בנות קומה ראשונה - חסר מנגנון האטת דלת כיתה 31 - חסר מנגנון האטת דלת דלתות שירותים קומה קרקע חסר מנגנון האטת דלת	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
14	בית ספר המגינים	15/03/2024	רז חטואל	5.3	מפגעים קבועים וניידים	2	כיתה 22, 23	מתלה מעילים בגובה מטר ללא מגן	למגן/ להגבהה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	