

ב' 15/4/2024

בית ספר חבד
שלמה המלך 43 אשדוד רובע יג
613828
088649504

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ד' 20/3/2024 13:05		מומנתקן - שי ביאזי
		פרטי המוסד
613828	סמל המוסד	
בית ספר	סוג המוסד	
בית ספר חבד	שם המוסד	
שלמה המלך 43	כתובת המוסד	
088649504	טלפון המוסד	
פנחס מנדלסון	פרטי המנהל/ת	
ד' 20/3/2024	תאריך המבדק	
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	
כן	המבנה מאושר לשימוש	
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק	
		חתימת עורך המבדק

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	YEAR פעם ב - 1		✓
גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		✓
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
יציבות המבנים	YEAR פעם ב - 5	20/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה		
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	20/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
20/3/2024 11:42	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	דלתות	כל דלתות הממ"ד- חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח כיתה 11- גלגלון האטת דלת לא מכוון דלת יציאה לחצר בנים- מנגנון האטת דלת מפורק	
							
							
20/3/2024 11:43	5.3	מפגעים קבועים וניידים	מתלי מעילים לא יהיו נמוכים מ-1.80 מטר. במידה והגובה יפחת מ-1.80 מטר יש להתקין	1	כלל הכיתות	מתלי מעילים מתחת לגובה 1.8 מטר ללא מגן	



20/3/2024
11:46

20/3/2024
11:51



20/3/2024
12:04

20/3/2024
12:10



משטח קרמיקה
בולט ושביר לכול
האורך באיזור
פעילות התלמידים

חצר

1

החצר תהיה
נקייה ממפגעי
בטיחות קבועים
או זמניים, ללא
בליטות או
שקעים, ולא
יישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג.
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם.

תשתיות

3.1

20/3/2024
12:17

נמצאו סדקים וחוסר
חומר בעמודי תמך
מבנה המצב גורף
על כל העמודים

חצר

2

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.1
0

20/3/2024
12:24



20/3/2024 12:30	3.1 1	ארגון החצר	1	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	חצר איזור סככה	נמצא חוסר באבנים משתלבות
--------------------	----------	------------	---	---	----------------	--------------------------

20/3/2024 12:34	3.2 7	גדר	2	גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם.	חצר ליד שער אחורי	נמדד איזור בגדר בו- 14 ס"מ מרווח בגדר בגובה 160 ס"מ. - במאונך לגדר הותקן גדר פנימית בגובה מטר בשלושה נקודות הדבר קיימת אפשרות טיפוס על הגדר
--------------------	----------	-----	---	---	-------------------	---



